



Doplňkový list kulturní památky

Název (označení) památky:

Dům čp.56 /Rubešova ul./

Obec:

Kolín

Osada:

Okres:

Kolín/střed

ZSJ:

06815/1

Rejstř. číslo ÚS:

23052

Tato řadová patrová budova stojí na východní straně Rubešovy ulice. Dům je podsklepený, omítaný původně šedou omítkou. V přízemí je umístěna prodejna, v patře je byt. do sklepa se vstupuje po jednoramenných vysokých kamenných schodech pod schody do patra. Schody jsou nahoře uzavřeny dřevěnými jednokřídlími oplechovanými dveřmi. Strop nad schody je sklenut cihelnou segmentovou klenbou. Dole ústí schody do jediné místnosti sklenuté cihelnou půlkruhovou valenou klenbou. Podlaha je kamenná. Ve stěně kde ústí schody je vedle vstupu malá nika nahoře rovná. Stěny schodů i sklepa jsou převážně kamenné, místy cihelné. V půdoryse leží sklep pod přední částí chodby u silnice. V přízemí tohoto domu je umístěna prodejna levných oděvů. Vedou do ní novodobě železné prosklené dveře, po jejich levé straně je rovněž kovová výloha, která osvětluje vlastní prodejnu. Tu tvoří velká místnost vzniklá propojením dvou místností původně za sebou. Mezi těmito původními místnostmi vystupuje ze stropu stlačený klenebný oblouk, na pravo od vstupu přechází oblouk do pilíře vystupujícího ze stěny, na levo jde přímo do zdi. Strop obou částí místnosti je plochý, podlaha je z keramických dlaždic. Vzadu na prodejnu navazuje novými dveřmi další rovněž rozsáhlá prostora opět rozdělená ze stropu vystupujícím pásem tvaru segmentového oblouku. Část blíže vstupu je širší, zadní se zleva zužuje. Na zadní stěně je okno, zevnitř zakryté okenicí, které vede do dvora. Další okno, je v přední širší části v místě zúžení do průchodu mezi budovami. Podlaha obou částí místnosti je z keramických dlaždic, oproti prodejně zvýšená o jeden stupeň. Strop je rovněž plochý, druhý vstup do budovy jedřevěnými dvoukřídlími dveřmi s nadsvětlíkem na pravé straně průčelí.

Doplňkový list kulturní památky

Obec: Kolín Osada:	Okres: Kolín/střed/ ZSJ: 06815/1	Rejstř. číslo ÚS: 23052
Název (označení) památky: Dům čp.56/Rubešova ul./		
Za těmito dveřmi jde chodba procházející celou délkou budovy. V přední polovině hloubky budovy má chodba plochý strop, ze kterého vystupuje stlačený klenebný pás navazující na pás v sousední prodejně. Jdou z ní nalevo nové dveře do prodejny a napravo dvoukřídlé dveře do malého špajzu bez okna. V polovině hloubky budovy stoupají na pravé straně chodby jednoramenné přímé schody do patra nesené z obou stran plnými schodišťovými zdmi. Vedle schodů na levé straně při pohledu od vstupu chodba dále pokračuje za průchodem pod segmentovým klenebným pásem vystupujícím ze stropu. Strop této úzké části chodby je rovněž sklenut valeně segmentově. Za schody se chodba rozšiřuje směrem do prava. Strop je rovněž valený s pětibokou lunetou na pravé straně. Z této širší části vedou jednak dveře na schody do sklepa, pod schody do patra a na protější stěně jsou dveře do místnosti. Dveře do sklepa jsou jednokřídlé dřevěné výplňové. Druhé dveře jsou dvoukřídlé. Dále ke dvoru se opět chodba zužuje a mírně se stáčí doleva. V místě zúžení ze stropu vystupuje další klenebný pás. Podlaha je sestavena z velkých nepravidelných kamenných desek. Do dvora chodba ústí dřevěnými prosklenými jednokřídlími dveřmi, které mají po straně ještě další nižší neotevíravé křídlo. Místnost vestavěná do chodby je osvětlená jednak dřevěným jednoduchým dvoukřídlím oknem z chodby a dále dvoukřídlím opět jednoduchým oknem ze dvora. Strop je sklenut plackou. Podlaha je prkenná. Kamenné oboustranně vetknuté schody do patra jsou na stěnách obložené dřevem zhora zakončeným hradlem. Nahoře končí čtvercovou podestou, ze které dále doleva stoupají ještě další dva stupně pod nahoře půlkruhovým klenebným obloukem.		

Doplňkový list kulturní památky

Název (označení) památky: dům čp.56 /Rubešova ul./	Obec: Kolín Osada:	Okres: Kolín/střed/ ZSJ: 06815/1	Rejstř. číslo ÚS: 23052
---	------------------------------	---	--------------------------------

Nad nimi jsou lačkové dveře do chodby patra. Nad podestou je ve stropu obdélníkový osvětlovací otvor zhora zakrytý sklem. Za lačkovými dveřmi schody ústí do chodby ve středu dispozice, která ústí na pavlač. Patro je řešeno jako podélný dvoutrakt, do kterého je v podstatě budovy vestavěna ještě chodba, ze které jsou jednotlivé místnosti přístupné. Celé patro je plochostropé. Podlaha chodby je opět z velkých kamenných desek nepravidelného tvaru. Na východě je chodba ukončena jednokřídlými dřevěnými dveřmi s nadsvětlíkem do pavlače. Na J stěně nalevo od lačkových dveří ze schodů jsou dřevěné jednokřídlé dveře v dřevěné zárubni, před kterými jsou dva dřevěné stupně. Za dveřmi je malá místnost osvětlená dvěma dvoukřídlými dvojitými okny se segmentovým nadpražím a ustouplým parapetem. Ze stropu místnosti vystupují čtyři omítané dřevěné trámy. Naproti vstupu je ve stěně mělká nika nahoře ukončená stlačeným obloukem. Podlaha je prkenná, z vrchu krytá PVC.

Další dveře do místností v J traktu budovy jsou na Z konci chodby. Dveře jsou výplňové, dvoukřídlé, pouze s jedním otevíravým křídlem. Za dveřmi byla původně jedna dlouhá místnost osvětlená z ulice jedním dvoukřídlým dvojitým oknem s plochým nadpražím a ustouplým parapetem. Místnost je dnes rozdělena dřevěnou prosklenou příčkou s dveřmi. Podlaha obou částí je dřevěná, krytá PVC. Do S traktu vedou dvoukřídlé dřevěné výplňové dveře naproti vyústění schodů. Za dveřmi je malá předsíň, ze které jdou na obě strany dvoukřídlé dveře do místností bytu. Místnost za dveřmi nalevo od vstupu je osvětlená dvěma okny z ulice, stejnými jako v sousedním traktu. Tato místnost je rovněž rozdělena dřevěnou příčkou na dvě části. Místnost na druhé straně směřující do dvora je osvětlena jednak oknem do pavlače stejným jako v místnosti v J traktu a dále stejným oknem, které vede do průchodu mezi sousední budovou. Podlahy obytných místností jsou prkenné, kryté PVC. V předsíni dlážděné z keramických dlaždic. Poslední oplechované dveře dřevěné v J stěně chodby vedou na dřevěné přímé schody na stejném půdoryse jako schody do patra. Nahoře nad schody je malá mezipodesta, ze které nalevo do vlastního prostoru půdy vedou ještě dva stupně.

Doplňkový list kulturní památky

Název (označení) památky:	Obec:	Okres:	Rejstř. číslo ÚS:
děm čp. 56/Rubešova ul./	Kolín	Kolín/střed/	23052
	Osada:	ZSJ:	
		06815/1	

Přímo za mezipodestou je snížená podlaha ohrazená dřevěným zábradlím, ve které je otvor osvětlující schody do patra. Půda je prkennou příčkou rozdělená na dvě části. Část přiléhající k ulici je pultová se spádem k ulici. Druhá rovněž pultová má spád na jih. Krov je tvořen řadou krokví ležících na pozednici a mezilehlé vaznici, ze které jdou vodorovné trámy na druhé straně spojené se sloupky, které jdou až k vrcholu střechy. Dole leží na trámu. Nad krovem je prkenné bednění zhora překraté asfaltovými pásy. Půda je osvětlena několika střešními okny a dále ze dvora jednoduchým okénkem ve štítě. Podlaha je částečně prkenná a částečně tvořená pouze náspem.

Doplňkový list kulturní památky

Název (označení) památky: dům čp.56/Rubešova UL:/	Obec: Kolín Osada:	Okres: Kolín/střed/ ZSJ: 06815/1	Rejstř. číslo ÚS: 23052
--	------------------------------	---	--------------------------------

Uliční východní průčelí je v přízemí omítané šedou omítkou. Patro je omítané bírozolitem. Do přízemí na pravé straně vedou dřevěné, dvoukřídlé novodobé dveře, s nadsvětlíkem. Nalevo od nich jsou novodobé železné prosklené dveře, na které dále nalevo navazuje rovněž kovová výkladní skříň prodejny levných oděvů. U terénu mezi dveřmi a na levé straně vystupuje omítnutý sokl. Nad přízemím jde kordonová římsa, zhora zakrytá plechem. V patře jsou tři okenní otvory lemované stupňovitě uskakovanou šanbránou, dole vybíhající do římsy. Vlastní okna jsou trojkřídlá dřevěná dvojitá. Zhora průčelí ukončuje hlavní římsa. Dvorní západní průčelí je v přízemí členěno ve středu dřevěnými dveřmi do chodby. Nalevo od nich je malý okenní otvor krytý pouze kovovým pletivem. Napravo je okenní otvor s kovovým dvojitým oknem již prakticky bez skla, které vede do skladu prodejny A je zevnitř zakryté okenicí. Dále napravo dopředu vystupuje rezalit záchodů. Pavlač je nesená traverzami, do kterých jsou sklenuty segmentové klenby. Nad pavlač stoupají tři sloupky kruhového průřezu nesoucí vodorovné trámy kolmé k průčelí, na kterých leží střecha nad pavlačí. Mezi sloupky je kovové zábradlí, snýtované z železných pásků stáčející do spirál. Na pavlač ústí opět ve stejném místě jako v přízemí dřevěné jednokřídlé nahoře prosklené výplňové dveře s nadsvětlíkem ze čtyř tabulek. Napravo od nich je novodobé dvoukřídlé dřevěné okno a nalevo jsou dvě dvojitá dvoukřídlá okna, jejichž každé křídlo je dále rozděleno na tři tabulky. Na pravé straně je z pavlače opět vstup do záchoda. Podlaha je z keramických dlaždic. Dále nad pultovou taškami krytou střechu pavlače vystupuje trojúhelník štítu pultové střechy budovy. Střecha má hřeben na levé straně a spád směrem napravo.

Doplňkový list kulturní památky

Název (označení) památky: dům čp.56/Rubešova ul./	Obec: Kolín Osada:	Okres: Kolín/střed/ ZSJ: 06815/1	Rejstř. číslo ÚS: 23052
Ve středu štítu je malé jednokřídlé okénko, nad kterým je rovný cihelná překlad. Celé průčelí je původně omítané šedou omítkou, která místy chybí a odhaluje převážně cihelné zdivo. Pouze na rezaletu záchoda a přízemí pod pavlačí, převládá zdivo z lomového kamene okolo oken vystužené cihlami. V pravo od rezaletu záchoda je mezi sousední budovou vynechán úzký průchod, o jehož šířku je zúžena zadní část místnosti skladu prodejny. Do tohoto průchodu vede ze skladu dvoukřídlé dřevěné okno a dále z patra dvě dvoukřídlá okna. Dvorek je před průčelím nejprve dlážděn malými podélnými kameny. Část je betonová, zbytek je nezpevněný. Z jihu je dvůr ukončen zdivem sousední budovy omítaném šedě. Před touto zdí do dvora vybíhají dva dřevěné přístavky. Naproti průčelí na východě je dvorek ukončen asi tři metry vysokou cihelnou pružnou zdí. Na severu je od úrovně rezaletu záchoda směrem k ulici sousední budova vysoká zhruba stejně vysoká jako náš dům. Před ní vybíhá zděná šedě omítaná zeď nahoře zakonče- ná půlkruhově, která přechází do přístavku z neomítaného lomového kamene, který jde až k zadní cihelné zdi. Celá budova je neudržovaná ve špatném stavu.			