



Název (označení) památky:	Obec:	Okres:	Rejstř. číslo ÚS:
	Uhliřská Lhota Osada:	Kolín ZSJ:	
Kostel sv. Havla	Rasochy	17317	2 0843

Jednolodní cihlová stavba orientovaná k východu. Loď obdélná, presbytář pravoúhlý. K SV nároží lodi přiléhá sakristie. Před západním průčelím pravoúhlá předsínka. Předsínka s dveřmi k západu. Loď s 2 + 2 okny na bocích a jedním v záp. průčelí. V presbytáři po jednom oknu k východu a k jihu. Sakristie s dveřmi od východu (dveře s dřevěným rámem, okolo v omítce vze okosení). Na severní straně sakristie čtvercové okno s mříží s hladkým štukovým rámem. Stavba členěna soklem a profilovanou římsou, sakristie rovněž, předsín nečleněna. Okna s oblouky. Záp. průčelí s tvarovaným štítem. Dolní část vykrojená, s pilířky po stranách. Horní část trojúhelníková, orámovaná římsou, na krajích převýšené malé pilířky. V dolní části štítu dvě oválná okénka na šířku. Na vrcholku štítu železný dvojramenný kříž (uvnitř prázdný. Záp. předsín se sedlovou stříškou s přečnívajícím okapem a předsazením v průčelní stěně s oplechovaným okřídlením, v čele střechy vztyčen na hampalku dřevěný kříž. Štít dřevěný s latováním, ze spoda vykrajovaný. Střecha lodi sedlová. Střecha presbytáře valbová. Střecha sakristie pultová. Tašky bobrovky. Na hřebenu střechy lodi osmiboká vížka s lucernou, s jehlancovou stříškou, oplechovaná. Makovice s oblounem, nahore dvojité železný kovaný kříž s ozdobami.

Interiér:

Předsín s dřevěným stropem s latováním. Strop neckový. V ~~valených~~ bočních stěnách segment. výklenky. Do lodi dveře s valeným obloukem, segment. záklenek. Loď členěna slepými arkádami: 3 oblouky na zadní stěně, po dvou obloucích na boční. Okna v segment. výklencích. Strop lodi plochý, kolem římsa. Kruchoha dřevěná, na dvou sloupech s kamennými patkami, uprostřed lomená, dopředu vysazená. Schody na kůr bedněné v SZ rohu. V JZ rohu ve stropě otvor na půdu. Triumfální oblouk valený. Presbytář členěn výklenky s valenými oblouky. Okna v segment. výklencích. Klenba křížová. Na sev. straně výklenek v horní části, dole zeď zesílena, s valeným průchodem do sakristie, vedle vysoký segment. výklenek. Sakristie s křížovou klenbou. Okno a oboje dveře v segment. výklencích. V záp. stěně výklenek na textilie. Podlahy z cementových dlaždic (páskovaných), šedých a červených. Prahy dveří, lodi a sakristie žulové. Podlaha presbytáře o stupeň zvýšena - žulový stupeň. Výklenky ve zdech, lodi a presbytáře s dlaždicemi. Výmalba nová. V lodi kříž - uprostřed sv. Terezie. Na triumfálním oblouku vinná réva. V presbytáři pelikán a beránek Boží. Krov se stojnami v ose, krokvice zdvojeny, boční křížové vzpěry.

Stav: Opadává omítka, vnitřek opraven.

Dokumentace: Petr Vácha, Poděbrady, 14. 7. 1987