


DOPLŇKOVÝ LIST KULTURNÍ PAMÁTKY



Obec:

Libenice

Osada:

Grunta

Okres:

Kolín

ZSJ:

08197

Rejstř. číslo ÚS:

2 3450

Název (označení) památky:

Areál kostela Nanebevzetí P. Marie

Areál kostela se nachází na jižní straně vsi, ve svahu nad obcí. Kostel je pseudorománská orientovaná bazilika se dvěma věžemi v západním průčelí.

Při pohledu z dálky působí velmi malebně.

SV od kostela se nachází márnice. Kolem kostela se rozkládá hřbitov obehnaný zdí. Na severní straně brána s monumentálně pojatými pilíři. Celý areál je vybudován v jednotném slohu pseudorománsko - secesním.

Dokumentace: Petr Vácha, Poděbrady, 23. 5. 1989

DOPLŇKOVÝ LIST KULTURNÍ PAMÁTKY

Název (označení) památky:	Obec:	Okres:	Rejstř. číslo ÚS:
	Libenice	Kolín	
Márnice	Osada:	ZSJ:	
	Grunta	08197	2 3450/2

Márnice je obdélná zděná stavba severovýchodně od kostela. Je stavěna z kvádrů z vápnitého pískovce, ostění oken, portálek, podstřešní římsy a obvod štítů z hořického pískovce. Stavba členěna soklem s okosením. Profilované podstřešní římsy. Na jižní straně vchod s valeným obloukem. Ostění s profilací a zubořezem kolem. Dveře byly opatřeny ozdobným kováním (ztraceno). V bočních stěnách po dvou oknech pseudorománských s profilací. Ve štítech šterbinová okénka s vrškem a spodkem z hořického pískovce (hořejšek s obloučkem, spodek šikmý). Štít s profilací po horním obvodu. Štítová stěna shora oboustranně spádovaná. Na dolních koncích zakončení na způsob malého trojúhelníkového štítu s válcovým útvarem ležatým. Na vrcholcích štítů čtyřboké soklíky s profilací nahoře. Na nich kříže pískovcové s kruhovitým rozšířením v křížení. Po obvodu lišta. Z obou stran plasticky kříž vepsaný do kruhu. Nad SV nárožím korní pískovcový s profilací, s keramickým glazovaným nástavcem. Před vchodem žulové schody s nízkými postranními zídками šikmými z vápnitého pískovce. Vnitřek stavby rozdělen ve dvě prostory za sebou. Stropy ploché. Ve stropě větrací otvor.

Stav: Popraskané stropy. Střecha velmi bídná, mnoho vypadaných prejzů. Schody propadlé.

Dokumentace: Petr Vácha, Poděbrady, 28. 5. 1989

DOPLŇKOVÝ LIST KULTURNÍ PAMÁTKY

Název (označení) památky: Ohradní zeď s bránou	Obec: Libenice Osada: Grunta	Okres: Kolín ZSJ: 08197	Rejstř. číslo ÚS: 2 3450/3
Ohradní zeď hřbitova je zbudována z kvádrů a vápnitého pískovce. Koruna zdi je zdobena cimbuřím krytým ven vysazenými kvádry, ven i dovnitř spádovanými. Zeď zpevněna mohutnými pilíři stejně krytými. Na severní straně vstup bránou s mohutnými pilíři z hořického pískovce. Sokl dvoudílný. Spodní část se zaoblením. Horní část užší s plastickými stříškami drsnými obdélníky. Horní část pilířů členěna vpadlými polemi zdrsněnými šrafurou. Hlavice zespoda odsazená profilací. Má podobu křížové stříšky se 4 štíty zakončenými ležatými válcovými útvary. Štíty s vpadlými svisle plasticky šrafovanými. Kovaná dvoukřídlá vrata. Otáčí se na bočních tyčích nahoře ohnutých k pilířům a dole zapuštěných v patnicích shora oblých, které vystupují ze soklů pilířů. Nejbližší stínky z cimbuří po stranách brány nejsou z pískovce vápnitého, ale z pískovce hořického, kryty jsou však jako ostatní pískovcem vápnitým. Stav: hořický pískovec mírně zvětrávající. Dokumentace: Petr Vácha, Poděbrady, 23. 5. 1989			