

1. Obec: Kroměříž Osada:	2. Okres: Kroměříž	Hodnota	Zachování	Využití
--------------------------------	-----------------------	---------	-----------	---------


EVIDENČNÍ LIST MOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Jihomoravský

4. Poř. číslo:

6009 / A 31



5. Název (označení) památky:

Emeritní dům

7. Umístění památky v objektu:

6. Objekt, kde je památka uložena:

ulice (náměstí):

Riegrovo nám.č.72, 70

čp.150

čp.165

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

Římskokatolická církev

uživ.:OV ČSOP

9. Popis památky (technika, materiál, rozměry, výčet částí, popř. počet kusů, jde-li o soubor):

Jednoposchoďový objekt se širokým dvanáctiosým průčelím s tříosým středním rizalitem zvýrazněným bohatěji pro-
členěným portálem do kaple a kasulovým oknem nad ním. Průčelí barokní, blíže krajním stranám osazeny půleliptické
portály, okna přízemí mají vysazené mříže, mansardová střecha. Dispozičně se objekt rozpadá na dvě nestejně části.
Levá část (čp. 150) je značně větší. Vstoupí se do chodby zaklenuté valeně s výsečemi pětibokými. Rozvrh trojtrak-
tový s příčnou střední chodbou zaklenutou valeně s výsečemi. V předním traktu místnosti zaklenuté valeně s pěti-
bokými výsečemi, vpravo vysoký prostor - kaple sv. Jana Nepomuckého. Stěny členěné pilastry obložené umělým mramorem.
Slabě profilovaná hlavní římsa, česká placka vpravo za římsou. V zadním traktu vpravo od světlíkového dvorečka
dvojramenné schodiště, prostory zaklenuty valeně se styčnými trojúhelnými výsečemi. V 1. poschodí se klenba omezuje
na střední chodbu, jinak rovné stropy s fabiony. V domě je řada hodnotných výplňových dveří. Menší pravá část domu
uprostřed s těsným dvorečkem vzadu. Vstup uprostřed do chodby zaklenuté valeně s výsečemi. Celá vlastně trojkřídlá
dispozice klenuta v přízemí převážně valeně s výsečemi, zčásti pětibokými. V levém křídle dvojramenné schodiště,
podél světlíkového dvorečka probíhá arkádová chodba. Patro je plochostropé, pův.dveře, nad chodbou valená klenba.

10. Časové, slohové a autorské určení:

Objekt postaven jako kněžský emeritní dům podle plánu z roku 1738.
Freska na klenbě kaple od J.J. Etgense.

11. Autor nebo výrobní označení:



12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: Významná architektura s originálním barokním architektonickým vybavením.	15. Odkaz na literaturu: Jůza, Krsek, Petrů, Richter, Kroměříž, str. 61
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: Provhlé, stav vcelku dobrý, u pravé části (čp.165) méně udržováno. GA 1987: opravena fasáda - chybí boční část, 86 opraveny krovy, krytina střechy do dvora, tč. oprava dvorní fasády	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci Ident.snímek - neg.č.: 66887
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření: Farní úřad, krajský plemenářský podnik. GA 1987: farní úřad, byty děkana a kaplana	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): Dobroslav Líbal prosinec 1976  19. Záznam doplňkových listů: