



1. Obec: Slezské Rudoltice, os. Pelhřimovy m.č.	2. Okres: Bruntál	Hodnota III.	Zachování	Využití III.
3. Kraj Severomoravský			4. Poř. číslo 174	

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY



5. Název (označení) památky: Bývalý kostel sv. Jiří – mučedníka	7. Ochranné pásmo:
6. Bližší označení umístění památky: osada (čtvrť): čp. ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.: urpoštěd hřbitova	8. Vlastník (správce, trvalý uživatel): ČSSS Slezské Rudoltice

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby): Zděná kamenná orientovaná omítaná stavba s obdélnou lodí, pravouhlým presbyteriem, severní sakristií a západní dřevěnou věží nad plochým risalitem. Střecha lodi a presbyteria valbová, na věži nízká jehlancová, kryté taškami bobrovkami. Na nárožích presbyteria a lodi v původní délce před prodloužením o jednu osu k západu diagonálně pootočené opěrky s pultovými stříškami, krytými bobrovkami. Fasády hladké s fabionovou římsou, okna (v presbyteriu jedno v ose, zazděná po dvou z boků, půlkruhově zakončená, v lodi 4 páry termálních oken) bez šambrán, pouze v západním průčelí risalit s širokým vstupem zakončeným půlkruhově, se dvěma zazděnými obdélnými okny v nadpraží a s okrouhlým slepým okénkem, sahajícím do plochy vzniklé segmentovým zvednutím římsy uprostřed risalitu. Po jeho stranách obdélná okna do podkruží. Jižní boční portál je lomený; ostění kamenné je profilováno výžlabky. Věž o třech pořadích oken, v dolních dvou patrech hranolová, pobitá šindelem, přesahující horní patro, má tvar komolého jehlance s většími, stlačeně zakončenými okny. Nečleněná loď (s obvodní zdí stupnovitě ustupující pod parapety oken) je kryta rovným stropem s fabionem na profilované římsce; v západní části je pepodklenutá dřevěná kruchta, nesená dvěma litinovými sloupky s rozbitým kuželkovým zábradlím. Vstup na kruchtu je z podvěží otevřeného do lodi velkým obloukem. Vítězný oblouk je naznačen pouze ústupkem v obvodní zdi, nemá archivoltu. Chór je členěný a opatřený rovným stropem jako v lodi. Sakristie je neklenutá. Hřbitov zcela zpustlý, ohradní zeď na mnoha místech pobořena.

10. Časové, slohové a autorské určení:

Jádru kostela z 1.pol.15.stol, upraveno v 17. a 18.stol.,část západního průčelí přistavěna na počátku 19.stol.

11. Památkové movité zařízení:

Zařízení odstraněno, zachována vrata jižního portálu s gotickým kováním.

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany: Stavba v jádře gotická, mající význam pro historickou topografii oblasti.	15. Odkaz na literaturu: G.Wolny : Kirchliche Topographie v. Mähren, Olmützer Erzdiöcese, I/IV, 1862, str. 344 (Mähr. Pilgersdorf).
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: Nutná celková údržba fasád i střechy. <i>Ohledně stavu, zajištění omítky (1978).</i>	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: KSPPOP
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření: Původně kostel, dnes sýpka ČSSS.	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): SÚPPOP 10.1966
	19. Záznam doplňkových listů: