

1. Obec:	2. Okres:	Hodnota	Zachování	Využití
Osada: Běšiny	Klatovy	II.		II.

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj: **Západočeský**

4. Poř. číslo: **2741**



5. Název (označení) památky:

**Kostel sv. Bartoloměje
/zřícenina/**

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť:

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Z někdejšího farního kostela zachovány pouze obvodové zdi /jejich částí/, provedené z lámaného kamene, tepaných kvádrů v nárožích a obložení oken.
Dochované zdivo svědčí, že šlo o orientovanou stavbu s obdélnou lodí, obdélně protaženým, trojboce uzavřeným a křížově zaklenutým presbytériem; lodi, byla na západní straně představena věž s mohutnými opěráky v čelných nárožích, k severní straně přiléhala sakristie.
Presbytáři zachovány náběhy žeber s hladkými hranolovými konzolami.

10. Časové, slohové a autorské určení:

kdyysi gotický kostel, patrně s barokními úpravami v lodi

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:

zřícenina kostela souvisejícího s původní, dnes zaniklou osadou

15. Odkaz na literaturu:

* K. Hostaš - F. Vaněk : Soupi VIII / Klatovy/. str. 3 a d-

*VPČ - ČIAV, p. 32
C. Gruber + Kol. : VPČ I. 1974, p. 69*

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

**fotoarchiv KSSPPOP - Plzeň
inv. č. 2935 - 37, 116108**

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:



** k. měř. - p. 4, v. 1*

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:

Evidenční karta hotova - provedena v r. 1969 v březnu

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

**podle materiálů střediska - ~~prom. hist.~~
prom. hist. V. Choutka, březen 1969**



19. Záznam doplňkov