

1. Obec: Pohoří na Šumavě	2. Okres: Č. Krumlov	Hodnota III.	Zachování	Využití III.
EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY		3. Kraj: Č. Budějovice	4. Poř. číslo: 1378	
Identifikační snímek památky formátu 6 × 6 cm		5. Název (označení) památky: Kostel P. Marie Dobré rady		7. Ochranné pásmo:
		6. Bližší označení umístění památky: osada (čtvrť): čp. ulice (náměstí):		8. Vlastník (správce, trvalý uživatel): církev
		9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby): Pozdně barokní, postaven 1. 783. Jednolodní s pravouhle zakonč. presbytářem, se sakristií v ose kostela na vých. straně a s hranolovou věží nad záp. průčelím; na již. straně kostela točité schodiště a obdél. přístavek. Fasády hladké, nečleněné, nároží presbytáře zaoblena a záp. nároží lodi zaoblena, vých. nároží skoseno. Presbytář sklenut plackou na zdvojených pásech, vybíhajících ze dvou pilastrů, ve vrcholu klenby štuk. zrcadlo; loď sklenuta valeně s výsečemi na pásech, zděná kruchta současně se stavbou; v sakristii placka, v záp. stěně po stranách vchodu do presbytáře niky s mušlovými kochami.		
10. Časové, slohové a autorské určení: Postaven v letech 1783-91		11. Autor nebo výrobní označení:		



ELS

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany:

Pozdně barokní stavba.

15. Odkaz na literaturu:

ÚPČ str.605

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

Ve velmi špatném stavu, zdivo klenby se trhá, inventář zdemolován.

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

ČSAV

19. Záznam doplňkových listů: