



1. Obec Dobrá	2. Okres Frýdek-Místek	Hodnota II. II.	Zachování	Využití
------------------	---------------------------	--------------------	-----------	---------

Evidenční list nemovité kulturní památky

3. Kraj
Severomoravský

4. Poř. číslo
650



5. Název (označení) památky

farní kostel sv. Jiří
se sochou sv. Jana Nepomuckého

7. Ochranné pásmo

6. Bližší označení umístění památky

osada (čtvrť) parc. č. 63, 123
ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.
uprostřed vesnice

čp.

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel)

řím.kat.farní úřad Dobruška

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popřípadě i jiné výzdoby)

Podélná jednolodní cihlová stavba se sedlovou střechou a dvěma báními s lucernami, se dvěma bočními kaplemi Ukřižovaného a Srdce Ježíšova na severní straně a na jižní straně lodi. Nad sakristií na severní straně lodi je oratoř. Střecha kostela je pokryta eternitem, střecha věže sanktusníku a bočních kaplí pokryta plechem. Okna lodi obdélná s půlkruhovými záklenky, okna sakristií a oratoří mají segmentové záklenky. Hranolová věž zčásti zasazena do vstupního průčelí, které je připojeno konvexním probráním stěn. Fasáda v průčelí členěna pilastry s volutovými hlavicemi s vejcovcem, v obdélné vpadlině s půlkruhovým zakončením je obdélné okno s úseky říms, korunní římsa profilovaná. Křídla štítu sledují prohnutí boční stěny, na koncích vázy. Na nároží naznačeno kvádrování. Nad obdélným vstupem s půlkruhovým záklenkem přímá oplechovaná římsa, nad ní obdélné okno. V trojúhelníkovém štítě znak. Tělo věže členěno kordonovými římsami na patra. V obdélných vpadlinách okna s půlkruhovými záklenky. Okna s klenákem a s úseky říms, obdélná okénka. Nad vstupními dveřmi do sakristie klenák s IHS. Západnímu průčelí je představena věž, v jejímž přízemí je předsíní zaklenuta plackou. Kněžiště je zaklenuto třemi poli valené klenby s výsečemi, na jejichž stycích jsou kruhové svorníky. Lód je zaklenuta valenou klenbou s výsečemi s vytaženými hřebínky na polopilířích. V boční kapli Ukřižovaného stlačená placka, v kapli Srdce Ježíšova stlačená koncha s výsečemi na pasech. Kruchta je podepřena dvěma čtyřbokými pilíři a podklenuta třemi poli křížové hřebínkové klenby. Kvalitní inventář je většinou barokní. Hlavní oltář představuje edikulu na sloupech s kompozitními hlavicemi a s velkou korunou.

10. Časové, slohové a autorské určení

Z let 1681-86 snad se starším jádrem, boční kaple mladší z r. 1883. Kostel vystavěl hrabě František Eusebius z Oppersdorfu.

11. Památkové movité zařízení

Mobiliar z 2.čtvrtiny a 2.poloviny 18.století.

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany

Doklad mohutné stavby se starším jádrem v dnešní podobě ze 17.století.


13. Stav zachování památky a případné návrhy opatření

V poměrně dobrém stavu.

revize 1972 : stav nezměněn, pouze vnitřní zeď za křtitelnicí silně zavlhlá.

14. Dřívější i současný způsob využití a případné návrhy opatření

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků



15. Odkaz na literaturu

J.E.Tvrď, Památný spisek k oslavení 200stého jubilea nynějšího kostela dobrodinského, Brno 1886

J.Moor, Zeitschrift für Geschichte und Kunstgeschichte Öster.Schlesiens, 14-15, 1912-20

K.Findinský, Dějepis farního kostela sv.Jana Křtitele ve Frýdku, 1876

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci

KSPPOP Ostrava

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis)

KSPPOP Ostrava, 2.1964

revize 1972, L.Svátková, prom.hist.

19. Záznam doplňkových listů

1

1. Obec Dobrá	2. Okres Frýdek-Místek	Hodnota II. III.	Zachování	Využití
------------------	---------------------------	---------------------	-----------	---------

2. list

Evidenční list nemovité kulturní památky



5. Název (označení) památky

farní kostel sv. Jiří
se sochou sv. Jana Nepomuckého

7. Ochranné pásmo

6. Bližší označení umístění památky


osada (čtvrť)

čp.

parc. č. 63, 123
ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.
uprostřed vesnice

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel)

řím.kat.farní úřad Dobrá



10. Časové, slohové a autorské určení

11

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany	15. Odkaz na literaturu
13. Stav zachování památky a případné návrhy opatření	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci
14. Dřívější i současný způsob využití a případné návrhy opatření	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis)
	19. Záznam doplňkových listů

1. Obec Dobrá Osada	2. Okres Frýdek-Místek	Hodnota II. II.	Zachování	Využití	III.
Doplňkový list kulturní památky		3. Kraj Severomoravský	4. Poř. číslo 650 a		

Název (označení) památky (čp., čtvrť apod.)



Socha sv. Jana Nepomuckého
před farním kostelem sv. Jiří

Vlastník : řím.kat.farní úřad Dobrá
parc. č. : 63,123


Na dvou stupních soklůk, na něm hranolový podstavec se seseknutými rohy fabionově zakončen, na soklíku postava světce v kontrapostu levé nohy, oděna v tradiční roucho s kvadrátkem na hlavě, kolem níž je svatozář s pěti hvězdami. Světec drží oběma rukama šikmo nad pasem kříž s korpusem Krista. Draperie vytváří hluboké ostré záhyby. Materiál : pískovec se zbytky polychromie.

2.polovina 18.století

Poměrně kvalitní barokní plastika.

1972 : mírně zvětralá.

KSPPOP Ostrava



srpen 1969, L.Svátková, prom.hist.