

1. Obec: Trhové Sviny	2. Okres: Čes. Budějovice	Hodnota 1. 1. M 37	Zachování	Využití 1.
EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY		3. Kraj: Č. Budějovice	4. Poř. číslo: 494. 473	
		5. Název (označení) památky: Pentní kostel Nejsvět. Trojice, architektura	7. Ochranné pásmo:	
6. Bližší označení umístění památky: osada (čtvrť): ulice (náměstí):		čp. 	8. Vlastník (správce, trvalý uživatel): církev řím. katol.	
9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):				
Zděný, z lomov. kamene omítnutý orientovaný kostel složitého půdorysu s kopulí a bání obklopený ambitem půdorysu rovnostřann. trojúhelníka. Půdorys tvoří šesticípá hvězda se střídavě pravoúhle a půlkruhově ukončenými rameny. V půlkruhově zakončených ramenech polooblakami sklenuté prostory, v pravoúhlých ramenech jsou klenby valené. Hlav. oltář v jednom z půlkruhových prostorů. Prostory v ramenech tvoří jeden celek s ústředním kopulí sklenutým prostorem, přístupným ze západu a z boků. Stěny členeny pilastry a oběžnou římsou a malými kruchtami v pravoúhlých ramenech, přístupných zvenčí po točitéch krytých schodištích. Okna půlkruh. prostorů obdélná /po 1 v každém prostoru/, pravoúhlé prostory mají okna elipsová v přízemí a trojé úhelníkové v patře. V kopuli barokní freska. Omítnutá fasáda členěna okny, pilastry, oběžnou římsou. Profilovaný sokl je kamenný, stejně jako západní portál s římsovým nadpražím. Boční portály s jednoduchým pravoúhlým ostěním z tesaného kamene. Pravoúhlá ramena jsou zakončena vykrajovanými štíty, nad půlkruhovými rameny kuželovitě šindelové věžičky, hlavní bání šindelová s lucernovou věží. Vnitřní zařízení: barokní, hl. oltář z šindelovy dílny po r. 1718. Ke kostelnímu areálu p. tři lomené ambity křížové sklenutéhos otevřenými arkádami na 4 bokých pilířích a jednopatrovými věžemi uprostřed, záp., severových. a jihových. křídla. Je také zaklenutá placka.				
10. Časové, slohové a autorské určení: Zal. 28.X.1708, stavba 1708 - 1710.		11. Autor nebo výrobní označení:		



ELS

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany: Malebná barokní stavba mimořádného půdorysu a bohaté střešní konstrukce, spojují v sobě prvky velké architektury a lidovosti. Význačná krajinná konfigurace.	15. Odkaz na literaturu: <i>arch. čech. 1457</i> Wirth: Um.-paz. str. 793. Braniš: Soupis str. 119.
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: Stav dobrý až na valinnou vlhku.	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: <i>Fotoarchiv PÚ0008: 110013-110014 A.</i>
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): Dr. S. Vetter 19. Záznam doplňkových listů:

1. Obec: Trhové Sviny	2. Okres: Čes. Budějovice	Hodnota III.	Zachování	Využití
EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY		3. Kraj: Č. Budějovice	4. Poř. číslo: 494 473 a	
Identifikační snímek památky formátu 6 x 6 cm	5. Název (označení) památky: Kostelní areál při poutním kostele N. Trojice		7. Ochranné pásmo:	
	6. Bližší označení umístění památky: osada (čtvrť): čp. ulice (náměstí):		8. Vlastník (správce, trvalý uživatel): <i> církev</i>	
9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby): 1/ Kaplička u hřbitov. zdi u kostela: Zděná, omítnutá, 4boká se segment. nikou a pod ní probíhající oběž. římsou, podstřešní římsou a tympanonem. Na prejzové sedlové střeše kamená koule. 2/ Kamen. kříž asi 5m. jihových. od presbytáře, na vysokém 8bokém podstavci malý kamenný křížek tvaru smirčích křížů s vpadlým polem v křížení. Žula, výška cca. 2M. 3/ Tepaný kříž asi 8m severovýchod. presbytáře s torčovanou nohou, krytem, schránkou v křížení a volutovými spirálami s "dušičkami" pod krytem, schránkou v křížení volutovými spirálami. Na kamenn. 4bokém soklu				
10. Časové, slohové a autorské určení: 1/ 18.stol. 2/ 17. stol. 3/ 16 stol. ?			11. Autor nebo výrobní označení:	



ELS

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany: <i>v areálu kostela</i>	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: <i>poškozen</i>	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): Dr. S. Vetter 19. Záznam doplňkových listů: