

ZUJ 544256

1. Obec: České Budějovice	2. Okres: České Budějovice	Hodnota	Zachování	Využití	11940
ZSJ 0219110 EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY		4. Poř. číslo: 6131	3. Kraj: jihočeský		
	5. Název (označení) památky: dům čp. 141/66 /severní část) (býv. městský solní sklad)		7. Ochranné pásmo: prohláš. MK ČR dne 19.5.1996 pod čj. 7388/96		
	6. Bližší označ. umístění památky: osada (čtvrť): čp. 141/66 ulice (náměstí): Česká ulice		8. Vlastník (správce, trv. uživatel): Kovopodnik a.s. Česká 66, Č.Budějovice		
	č.parc. 165 9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby): Jedná se o zachovanou část původního městského solního skladu, existujícího již od 17.století. Ve století 19. byl sklad společně se sousední budovou solního úřadu přestavěn do dnešní podoby. V roce 1901 byla větší část vlastní budovy skladu zbořena z důvodu výstavby gymnázia, takže objekt byl ze severní strany zkrácen. Jde o patrovou budovu délky 13 m, na 49 cm vysokém, o 6 cm předsazeném, omítnutém soklu. Ulicové a nádvorní průčelí jsou vcelku totožná. Jsou členěna v přízemí dvěma okenníma osama ve svisle obdélných vpadlinách (7 cm), zasahujících i do soklu a vraty v ose budovy, v patře, tvořeném zvýšeným podkrovím, třemi okenními osami. Kordonová římsa je prostá, výšky 42 cm, předstupující o				
10. Časové, slohové a autorské určení: původní budova starší, přestavba v 19.století, částečná demolice v roce 1901		11. Autor nebo výrobní označení:			



EL 5

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany: Velmi hodnotný objekt hospodářského zázemí města, v němž od 17.století byl umístěn solní sklad, ke kterému byla v 19.stol. přivedena koněspřežní železnice.	15. Odkaz na literaturu: Miloš Svoboda: Začalo to koněspřežkou
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: Objekt v celkem zachovalém stavu. Vyžaduje průběžnou údržbu.	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: fotoarchív Památkového ústavu
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření: Dříve využíván jako městský solní sklad, nyní bez využití.	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): Kohlíček Zdeněk, červenec 1997 19. Záznam doplňkových listů: 1

1. ZSJ (název)	2. Obec	3. Okres	4. Název (označení) památky	5. Číslo rejstříku ÚS
Č.Budějovice číslo 0219110	Č.Budějovice	Č.Budějovice	dům čp. 141/66 (býv. měst. solní sklad)	6131

pokračování z evidenčního listu:

5 cm, v horní ploše oplechovaná, korunní římsa bohatěji profilovaná.

Vstup do budovy, šířky 2,2 m a výšky 3,09 m, v rovné prosté špaletě, je uzavřen dvěma dřevěnými, plechem pobitými, dovnitř otvíravými křídly, opatřenými petlicí s visacím zámekem. Před prahem osazen kamenný schod výšky 22 cm o šířce 26 cm.

Okna v přízemí jsou svisle obdélná, rozm. 1,14 x 1,60 m, osazená do líce, s dřevěnými rámy, šestitabulková. V patře (zvýšeném podkroví) jsou okenní otvory umístěny přímo na kordonové římsě. Jsou polokruhové, dřevěné rámy, šestitabulkové, s paprscitě rozvinutými příčlemi, rámovány plastikou šambránou. V pravém okně je nevhodně umístěna žaluziová ventilace. Do všech oken je ve vnitřní špaletě vložena svislá ozdobná mříž.

Nově vzniklé štítové průčelí na severní straně, 4,97 m dlouhé, je poloviční, v ose na něj navazuje objekt gymnázia. Je prosté, bez otvorů, členěné pouze lisénovými rámy, v patře při nároží kvádřovaná. Kordonová a korunní římsa průběžná z průčelí ulicového. Trojúhelný štít rámován. V horní části nároží osazena kovová konzola s ele. vedením.

Dvorní, západní průčelí, je stejné, jako průčelí ulicové. V ose je však prolomeno místo vrat jen dveřním otvorem o šířce 90 cm, s kovovou zárubní a novodobými plnými dveřmi ve 22 cm hluboké špaletě.

Všechna průčelí mají hladkou vápennou omítku s vápen. nátěrem v přízemí žlutým, patře světle zeleným, na soklu šedým. Nátěry oken jsou v přízemí bílé, v patře červenohnědé. Vrata mají nátěr hnědý, mříže v oknech bílé.

Střecha sedlová s jednoduchou krytinou z bobrovek, na ulicové straně osazeny sněhové lapače ve dvou řadách, na nádvorní straně prolomeno jedno komínové těleso. Osazeny žlaby s dešťovými svody.

V interiéru budovy jsou trámové tropy a prkenné podlahy. Trámy podepřeny dřevěným průvlakem podporovaným dřevěnými sloupy s patkami. V přízemí v 2. polovině 20. století vznikly v důsledku změněného využití objektu menší vestavby zděných příček.