



1. Obec Telnice	2. Okres Brno-venkov	Hodnota II. II.	Zachování	Využití
--------------------	-------------------------	--------------------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Jihomoravský

4. Poř. číslo:

1012



5. Název [označení] památky:

farní kostel sv. Jana Křtitele

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

osada (čtvrť):

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.: 10

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

římskokatolická církev

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Jednolodní orientovaná stavba s příčnou lodí s půlkruhovým závěrem kněžiště a představenou čtyřbokou věží v průčelí. Loď členěna oběžnými zalamovanými lesénami, nároží zkoseno, loď prolomena 2 okenními osami redukovaného kasulového tvaru, s dvojitém klenákem ve vrcholu. Na jižní straně představená malá předsíň se zkoseným nárožím, segmentově tvarovaným vchodem, završena zaobleným štítem. Příčná loď prolomena 1 okenní osou redukovaného kasulového tvaru. Kněžiště prolomeno 2 půlkruhově zaklenutými okenními osami, fasáda členěna lesénami. K jižní straně lodi přistavena sakristie, prolomena oválnou okenní osou v přízemí a 1 okenní osou pravoúhlou v 1. patře. Vchod pravoúhlý. Věž prolomena na osu pravoúhlým vchodem, nad ním dvě malé obdélníkové okénka pravoúhlá střílnového tvaru. Na nároží věže ve výšce parapetu zvonicevého patra zbytky profilovaných říms s maskou. Zvonicevé patro prolomeno okenní osou půlkruhově zaklenutou s klenákem ve vrcholu. Nad oknem probíhá kordonová římsa, na nároží zaoblená, nad ní atikový nástavec s válcovými věžemi na rozích a s kruhovým ciferníkem uprostřed. Věž zastřešena šestibokým stanem - jehlanem. Věž završena makovicí s křížem. Podstřešní profilovaná římsa nese střechu sedlovou nad závěrem a příčnou loď zvalbenou.

Materiál: kámen, cihla, omítka; krytina: taška, věž: zděná.

10. Časové, slohové a autorské určení:

kolem 1726,- 1734, baroko.

11. Památkové movité zařízení:

viz soupis movitých památek

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany: barokní stavba značných uměleckých kvalit z let 1726-1734, dominanta obce.	15. Odkaz na literaturu: F.A.Slavík: Vlastivěda moravská 1897 Brněnský okres, str. 322 viz sbírka příloh
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: omítky zvětralé, oprýskané - n u t n á o p r a v a !	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: ident. snímek - neg. čís.: 12334 12335 viz sbírka příloh
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci: B'1 709 viz sbírka příloh
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): L.Lefnerová - 20.5.1965 Za správnost opisu: <i>Klabonová</i> 19. Záznam doplňkových listů:

1. Obec Telnice	2. Okres Brno-venkov	Hodnota 	Zachování	Využití
--------------------	-------------------------	--	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Jihomoravský

4. Poř. číslo:

1013



5. Název (označení) památky:

kaple s branou

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky: u kostela
osada (čtvrť): čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.: 97

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

římskokatolická církev

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Drobná architektura čtvercového půdorysu patřící do areálu kostela. Hladká fasáda členěna pilastry s římsovou hlavicí, v průčelí prolomena vchodem s půlkruhovým záklenkem. V závěru kaple oválný okenní otvor. Jednoduchá podstřešní římsa nese střechu sedlovou. Místnost zaklenuta plackou. Ohradní zeď s branou s patníky, segmentově zaklenuta, ve vrcholu s klenákem. Brána završena volutovým štítem s malou soškou sv. Floriána rustikálního pojetí.

Materiál: kámen, cihla, omítka; krytina: taška.

10. Časové, slohové a autorské určení:

druhá polovina 18. století.

11. Památkové movité zařízení:

viz soupis movitých památek

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany: součást areálu kostela.	15. Odkaz na literaturu: viz sbírka příloh
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: n u t n o o p r a v i t o m í t k y !	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: ident. snímek - neg.čís.: 12336 viz sbírka příloh
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci: B'1 710 viz sbírka příloh
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): L.Lefnerová - 20.5.1965 Za správnost opisu: <i>Reboňová</i> 19. Záznam doplňkových listů:

1. Obec Telnice	2. Okres Brno-venkov	Hodnota III.	Zachování	Využití
--------------------	-------------------------	-----------------	-----------	---------


EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Jihomoravský

4. Poř. číslo:

1014



5. Název (označení) památky:

k ř í ž z r. 1830

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky: u kostela
osada (čtvrť): čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj: 97

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

římskokatolická církev

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Na čtvercové podnoži hranolový sokl, na přední straně s obdélnou deskou pravouhlou s minuskulním nápisem:

Pán Bůh miloval svět
že syna svého jednorozeného
dal, aby žádný kdo v něho věří
nezahynul
ale měl život věčný !

Jan 3.16

Sokl ukončen vyloženou římsou, na přední straně volutově stočenou. Pod ní plastická mušle. Na sokl napřesedá čtyřboký pylon s rytým vpadlým rámem, v něm relief pletence a závěsy hroznů. U paty pylonu relief kalicha. Pylon ukončen římsovou hlavicí s reliefem kosti. Na něm kříž, jehož břevna jsou ukončena růžicemi. Kristus na kříži prověšen ve tvaru Y, hlava skloněna k levému rameni, nad hlavou nápisová blána I N

R I .

Bederní rouška převázána u pravého boku.

Materiál: kámen, litina

10. Časové, slohové a autorské určení:

1830

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany: součást areálu kostela.	15. Odkaz na literaturu: viz sbírka příloh
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: sokl značně otlučen, vyspravován cementem.	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: ident. snímek - neg. čís.: 12337 viz sbírka příloh
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci: B'1 711 viz sbírka příloh
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): L.Lefnerová - 20.5.1965 Za správnost opisu: <i>Rabonová</i>
	19. Záznam doplňkových listů: