



ELS

1. Obec Veverské Knínice	2. Okres Brno-venkov	Hodnota III.	Zachování	Využití
------------------------------------	--------------------------------	------------------------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Jihomoravský

4. Poř. číslo:

1077

5. Název [označení] památky:

farní kostel sv. Mikuláše

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

osada [čtvrť]:

čp.

ulice [náměstí], popř. místní trať, č. parcely aj.: **131**

8. Vlastník [správce, trvalý uživatel]:

římskokatolická církev

9. Popis památky [včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby]:

Jednolodní orientovaná stavba s představenou čtyřbokou věží s třibokým závěrem kněžiště, s přístavkem nepravidelného půdorysu, přistaveným k závěru kněžiště. Hladká fasáda členěna lesénami, u přístavku kněžiště pilastrama nároží. Loď prolomena 3 okenními osami půlkruhově zaklenutými s ústupkem. Okna zdobena šambránou. Při severní straně lodi přístavek sakristie, členěný lesénami. V severní stěně lodi prolomen portál s kamenným profilovaným ostěním s představenou otevřenou předsíní, ostění zkoseno s hrotitým završením. V trojúhelníkovém tympanonu plastický relief rovnoramenného kříže. Představená věž členěna lesénami, vchod pravoúhlý se šambránou v omítce, nad vchodem půlkruhově vypjatá profilovaná římsa. Věž prolomena 2 malými pravoúhlými obdélníkovými okénky, ve zvonicevém patře okno segmentově zaklenuté se šambránou a návojevou parapetní římsou. Podstřešní profilovaná římsa nese střechu sedlovou nad kněžištěm zvalbenou. Na hrotu sanktusová věžička. Věž zděná ve tvaru stanu (osmiboký jehlan), do věže vsazen hodinový ciferník. Věž završena makovicí s křížem. Kostel zaklenut klenbou valenou s výsečemi, kněžiště segmentového závěru zaklenuto konchou. Stěny členěny pilastry, ukončenými jednoduchou římsovou hlavicí. Pod kruchotu a věží klenba valená.

Materiál: kámen, cihla, omítka; krytina: taška.

10. Časové, slohové a autorské určení:

1270

11. Památkové movité zařízení:

viz soupis movitých památek

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany: jádro stavbyz třetí čtvrtiny 13.století s portálem kolem roku 1270.	15. Odkaz na literaturu: viz sbírka příloh
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: celkem dobrý.	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: ident. snímek - neg. čís.: 12377, 12378, 12379, viz sbírka příloh
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci: B'1 774 viz sbírka příloh
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): L.Lefnerová - 11.5.1965 Za správnost opisu: <i>Radošon'</i> 19. Záznam doplňkových listů: