



SLP

1. Obec Dolní Kounice	2. Okres Brno _ venkov	Hodnota III.	Zachování	Využití
--------------------------	---------------------------	-----------------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Jihomoravský

4. Poř. číslo:

0677



5. Název (označení) památky: s y n a g o g a	7. Ochranné pásmo:
6. Bližší označení umístění památky: osada (čtvrť): čp. ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.: 260 nám. U synagogy	8. Vlastník (správce, trvalý uživatel): Jihomoravská Fruta n.p. Modřice

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Volně stojící budova obdélného půdorysu. Fasáda členěna pilastry, prolomena 2 většími + 2 menšími okenními osami na severní straně + 4 okenními osami na jižní straně. Okna půlkruhově zaklenuta. V severní stěně prolomen portál půlkruhově zaklenutý s patníky, vsazený do pravoúhlého rámu. Portál s vegetabilním dekorem palmet, nad ním mramorová deska s hebrejským nápisem a letopočtem 1652. Nad ním úsek návoje římsy. V přízemí 1 okenní osa půlkruhově zaklenutá. Průčelí členěno 3 okenními osami půlkruhově zaklenutými a 1 lunetovou okenní osou. Průčelí završeno nerovnoramenným štítem, prolomeným 1 oválným oknem. V jižní straně lodi v západní části otevřený pavlačový ochoz. V této části budovy 2 okenní osy půlkruhově zaklenuté. Podstřešní profilovaná římsa nese střechu sedlovou zvalbenou. Zachovány jsou četné detaily původní stavby (portál, sloupy - uvnitř stavby, sedilie).

Materiál: kámen, cihla, omítka; krytina: taška.

10. Časové, slohové a autorské určení:

původní - 13. století, přestavba 17. století, znehodnoceno zvláště počát. tohoto století železnými okny a kameninovou dlažbou, jakož i přístavbou garáže.

11. Památkové movité zařízení:

viz soupis movitých památek

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany: barokní stavba s pozdějšími úpravami, snad na starších základech, významný doklad z dějin židovské obce městečka.	15. Odkaz na literaturu: A.Kratochvíl: Vlastivěda moravská, 1904 Ivančický okres, str. 184. viz sbírka příloh
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: Pavlač se hroutí, střecha děravá, omítka oprýskaná. N u t n á o p r a v a !	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: ident. snímek - neg. čís.: 7606 <u>12957</u> viz sbírka příloh
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci: A' 3 374 viz sbírka příloh
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): L.Lefnerová - 18.6.1965 Za správnost opisu: <i>Ralovná</i> 19. Záznam doplňkových listů: