

1. Obec Brno	2. Okres Brno - město	Hodnota	Zachování	Využití
------------------------	---------------------------------	---------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:
Jihomoravský

4. Poř. číslo:

7650



5. Název (označení) památky:

dům

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

osada (čtvrť):

čp. **47**

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj: **336**
Hlinky 120

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

**ČS ST První brněnská strojírna
k.p. Brno, Olomoucká 79**


9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Řadový dům o třech podlažích a čtyřech okenních osách je krytý mansardovou střechou. Krajiní levé pole vyplňuje patrový arkýř na krakorcích savršený štítem ustupujícím do hmoty střechy, v němž je probouřeno novodobé trojdielné okno. V krajiním pravém poli se ve druhém podlaží uplatňuje arkýř na krakorcích, krytý valbovou stříškou. Štít této osy je nahrazen úsekem jednoduché stíky. Arkýře těchto polí jsou usazeny na málkách rizalitech. Na osu středního nepatrně ustupujícího pole je v parteru mezi štíhlými obdélnými okny umístěn pravouhlý vstup. Okna pásové bošovaného parteru jsou rovněž pravouhlá, pod levým arkýřem zdvojená. Druhé podlaží oázené kordonovou římsou má okna segmentově zaklenutá, zajímavá je i členění oken, sledující v horní části tento tvar, stejně jako i nadokenní římsy. Pouze v okna pravého arkýře římsa chybí a zůstal pouze klenák s girlandami. Klenák s girlandou nechybí i u třetí a druhé okenní osy. Okna třetího podlaží jsou pravouhlá, mezi nimi jsou dekory z volut a girland. Levé arkýřové pole vyplňuje balkon s obloukem půlkruhově zaklenutým, nad nímž je bohatý štukový rostlinný dekor. Římsa domu je nesena konzolami mezi něž jsou vsazeny festony. Do středu štítu je vsazena mohut-

10. Časové, slohové a autorské určení:

secese

11. Památkové movité zařízení:



12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany:

Řadový secesní dům s výrazným a pozoruhodným secesním dekorem.

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

Dobrý; ve štítě osazeno nevhodné novodobé okno.

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:

15. Odkaz na literaturu:

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

č.neg.: 99 233

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

**K. Kuča, H. Nedonová
1987**

19. Záznam doplňkových listů:

1. Obec:

Brno

Osada:

2. Okres:

Brno - město

Hodnota

Zachování

Využití

Doplňkový list kulturní památky

3. Kraj:

Jihomoravský

4. Poř. číslo:

7650^aNázev (označení) památky (čp., čtvrť apod.): **dům, Hlinky 120, čp. 47, č.parc. 336****ná lilie na konzole.**