

1. Obec :	2. Okres :	Hodnota	Zachování	Využití
Brno-Brněnské Ivanovice	Brno - město	III.		


EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj :

Jihomoravský

4. Poř. číslo :

0207



5. Název (označení) památky :

hospodářské budovy

7. Ochranné pásmo :

6. Bližší označení umístění památky :

osada (čtvrť) :

Brno - Tuř.

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj. : 47/1,
Saidova 47/2, 47/3,
kat. Brněnské Ivanovice 48/2

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel) :

**Krajský podnik zemědělských a lesnicko-
technických meliorací n.p.**

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby) :

Zleva od hlavního vchodu na volném prostranství boční fasádou přiléhající k obvodní zdi obdélná jednopatrová budova s vysokou podnoží sahající až ke kordonové římsě. Přízemí prolomeno 2 okenními osami, okna pravouhlá, vsazena do hlubokých segmentových záklenků. Vchod asymetricky umístěn, pravouhlý - nový. Přízemí odděleno od 1. patra kordonovou římsou, původně 1. patro prolomeno 4 okenními osami pravidelně rozmístěnými, dnes první okenní osa slepá, v místě druhé okenní osy dvě okna nová. Okna pravouhlá s profilovanou šambránou s parapetní návojovou římsou. Nad okny návojové římsy segmentově vypjaté. Mezi okny ploché pilastry, na nárožích zdvojeny. V přízemí pilastry rýhované. Podstřešní profilovaná římsa nese střechu valbovou. Boční fasáda o 1 okenní ose - hladká. Místnosti v přízemí zaklenuty klenbou valenou s výsečemi, první patro plochostropé.

Materiál : kámen, cihla, omítka; krytina : taška.

10. Časové, slohové a autorské určení :

**Základ budov z 18. stol., nynější fasáda z konce 19. stol., úpravy
dveří a oken ve 20. století.**

11. Památkové movité zařízení :

- -

S73



12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany: Hospodářské budovy z konce 18.století tvoří ohraničený prostor zámeckého areálu.	15. Odkaz na literaturu: viz sbírka příloh
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: Omítky opadané, nové zásahy do fasády v 19. a ve 20.století.	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: ident.snímek - neg.čís.: 12823 viz sbírka příloh
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci: A' 3 307 viz sbírka příloh
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): L.Lefnerová - 15.4.1965 Jiří Paukert- 15.4.1965
	19. Záznam doplňkových listů: a, b,

1. Obec: Brno-Brněnské Ivanovice	2. Okres: Brno - město	Hodnota III.	Zachování	Využití
Doplňkový list nemovité kulturní památky		3. Kraj: Jihomoravský	4. Poř. číslo: 0207a	

Název (označení) památky (osada, čp., trať apod.): **hospodářské budovy , Saidova, Brněnské Ivanovice, Krajský podnik zemědělských a lesnicko-technických meliorací n.p.**

Nízká přízemní volně stojící budova vymezující areál dvora obdélného půdorysu (původně konírna) hladká fasáda, členěna štukovými zrcadly nad vchody, okna čtvercového tvaru (2), prolomena pěti vchody pravoúhlými. Střecha sedlová zvalbená, nesena vysunutými trámy. Vnitřek : hlavní prostor zaklenut 4 + 6 klenebními poli, klenba valená s vytaženým hřebínkem, nesená čtyřmi středovými pilíři oddělenými podélnými pasy. Střecha se třemi volskými oky s jedním dřevěným vikýřem.

Stav : omítky zvětralé, nutná oprava.

Materiál : kámen, cihla, omítka, dřevo; krytina : taška.



Vzor č. 3

Poznámka: Pro movité památky se užíje téhož tiskopisu, na kterém se v označení karty přeškrtně slabika „ne“. Půjde-li o nemovitou kulturní památku, seřízne se pravý roh, půjde-li o movitou kulturní památku, seřízne se levý roh.

1. Obec: Brno- <u>Brněnské Ivanovice</u>	2. Okres: Brno - město	Hodnota III.	Zachování	Využití
---	-------------------------------	---------------------	-----------	---------

Doplňkový list nemovité kulturní památky

3. Kraj:

Jihomoravský

4. Poř. číslo:

0207 b

Název (označení) památky (osada, čp., trať apod.): 2 hospodářské budovy, Saidova, Brněnské Ivanovice, parc.čís.

Dvě hospodářské budovy na sebe navazující, přízemní, obdélného půdorysu. Hladká fasáda, prolomena 6 okenními osami, okna segmentově zaklenutá. Pod okny nízká podezdívka. Druhá přízemní budova o něco vyšší, prolomena segmentovými okny, přístupná pravoúhlým vchodem. Podstřešní římsa nese střechu valbovou.

Materiál : kámen , cihla, omítka; krytina : taška.

S t a v : velmi špatný, omítka opadává, zdivo narušeno vlhkostí, trhliny ve zdi.

ident.snímek - neg.čís. 12822



Vzor č. 3

Poznámka: Pro movité památky se užije téhož tiskopisu, na kterém se v označení karty přeškrtně slabika „ne“. Půjde-li o nemovitou kulturní památku, seřízne se pravý roh, půjde-li o movitou kulturní památku, seřízne se levý roh.