



ELS

|                                     |                     |         |           |         |
|-------------------------------------|---------------------|---------|-----------|---------|
| 1. Obec:                            | 2. Okres:           | Hodnota | Zachování | Využití |
| Osada: <b>Brno</b><br><i>TRNITÁ</i> | <b>Brno - město</b> |         |           |         |

## EVIDENČNÍ LIST MOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 3. Kraj:            | 4. Poř. číslo: |
| <b>Jihomoravský</b> | <b>8036</b>    |



|                                                                                               |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 5. Název (označení) památky:                                                                  | 7. Umístění památky v objektu:                     |
| <b>nájemní dům</b>                                                                            |                                                    |
| 6. Objekt, kde je památka uložena:                                                            | 8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):            |
| ulice (náměstí):<br><b>Stěpánská 3</b><br><b>kat. Trnitá</b><br><i>314</i><br><b>č.p. 317</b> | <b>CSST</b><br><b>PBH ONV 4, Sámelova 60, Brno</b> |

9. Popis památky (technika, materiál, rozměry, výčet částí, popř. počet kusů, jde-li o soubor):

Radový čtyř podlažní nájemní dům o osmi okenních osách, z nichž čtyři střední tvoří plochý rizalit. Fasáda má poměrně střídmost členění s akcentem čtvrtého podlaží s keramickými suprafenestrami a kovovými prvky mezi okny, spuštěnými z výrazné přesahující ploché markýzové korunní římsy na konzolách. Původní secesní dřevěné vstupní dveře.

10. Časové, slohové a autorské určení:

**secese**

11. Autor nebo výrobní označení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:

**Významný příklad secesního domu s uplatněním keramických  
a kovových prvků na fasádě.**

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

**Vyžaduje opravu.**

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:

15. Odkaz na literaturu:

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

neg.č.: 108527-528

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

**Ing. arch. Karel Kuča XI.1987**

19. Záznam doplňkových listů: