



Městská památková rezervace

1. Obec:	2. Okres:	Hodnota	Zachování	Využití
Osada: KOSTNÁ HORA	Kutná Hora	!		

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Středočeský

4. Poř. číslo:

17

32 02



5. Název (označení) památky:

obytný dům

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť:

čp. 138

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

Husova třída

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Řadový jednoposchoďový dům s valbovou střechou kolmou k průčelí. Jihovýchodní nároží předstupuje před linii fronty domů čp. 139-141. Hlavní průčelí šestiosé, fasáda neorenesanční. Vstup ve třetí ose zleva do plochostropé chodby, jež ústí do síně ve středu dispozice. Prostory přízemí v předním a středním traktu pravé části domu jsou plochostropé. Chodba pokračuje ze síně na dvůr a je zaklenuta segmentem. Po pravé straně k ní přiléhá zadní komora se silnými zdmi a půlkruhovou valencou klenbou a vrcholnicí rovnoběžnou s průčelím; v levé části objektu při průčelí situován prostor s půlkruhovou valencou klenbou s dvěma dvojicemi trojúhelných výsečí a částečně lomenými čely. Uprostřed dispozice 1 pole zčásti narušené křížové klenby, následuje místnost o dvou obdélných křížových polích s výraznými hřebínky, které vy-
bíhají ve styku v drobné výčnělky; jednotlivé kápeř cloní ploché reliéfy drobných rosetek ve čtvercových rámech. Silné zdivo vystupuje až do I. patra, kde jsou již rovné stropy. V dvorním průčelí ve výši I. patra nachází se torzo kamenného okenního ostění s okosenou hranou. V přízemí vystupují z fasády 3 velké kvádry na způsob krakorců nebo konsol. Vstup do sklepa ze sí-
ně vpravo po schodišti, u jehož paty vzázen půlkruhový portál do krátké chodbičky, která přechází opět v krátký úsek schodiš-
tě se stoupající kamennou valencou klenbou, jež ústí půlkruhovým okoseným portálem do velkého sklepa s půlkruhovou valencou

10. Časové, slohové a autorské určení:

Sklepy, obvodové zdi a komora v zadním traktu vpravo, patrně i klenby v předním traktu vlevo jsou původu gotické výstavby. Místnosti ve středním traktu a v zadním traktu vlevo náleží raně renesanční přestavbě. Ostatní úpravy pozdně klasicistní a z druhé poloviny 19. sto-
letí, kdy provedena i neorenesanční fasáda.

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: Objekt je zachovaným gotickým organismem včetně velmi hodnotných prostor přízemí, zčásti gotických, zčásti raně renesančních. Objekt se i svou hmotou vhodně začleňuje do skladby hmot fronty domů Husovy třídy.	15. Odkaz na literaturu: Stavebně historický průzkum SURPMO 1961
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: fotoarchiv SÚPPOP
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků: ./. kamennou klenbou. Vzádu přiléhá menší sklep s omítnutou valenou klenbou, vlevo sestup do druhého suterénu obvyklého křížového půdorysu.	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): Dr. Svatoň 1964 19. Záznam doplňkových listů: