



ELS

1. Obec:	2. Okres:	Hodnota	Zachování	Využití
Hošťalovice	Chrudim	III.		III.
3. Kraj		4. Poř. číslo		
MÁTKY		Východočeský		
		5. Název (označení) památky:	7. Ochranné pásmo:	
		K o s t e l s v . H a v l a		
		6. Bližší označení umístění památky: osada (čtvrť): ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:	8. Vlastník (správce, trvalý uživatel): Far.úřad církve řím.kat.	
9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):				
Půdorys: Před obdélnou loď představena věž.s přístavky po stranách.Trojboce uzavřené presbyterium se sakristií, na severní straně. Interiér: Presbyterium zaklenuto paprscitým závěrem. Žebra hruškovitého profilu vycházejí z jehlancových konsol a protínají se ve válcovém profilovaném svorníku. Obdélné sanktuarium zakončeno trojúhelníkovým štítkem s křížem na vrcholu. Sakristie přístupná nově upraveným portálem, klenutá jedním polem křížové klenby. Klínová žebra vybíhající bez konsol se protínají v kruhovém svorníku. Loď plochostropá. Triumfální oblouk lomený v úseky náběžní římsy. Vnější: Presbyterium opatřeno jednou odstupněnými opěrnými pilířmi ukončenými štítkem. Východní okno lomené, špaletované. Ostění profil. výžlabkem. Ostatní okna nově upravena. V jižním boku lodi lomený portál s ostěním profilovaným pruhem a výžlabky. Západní průčelí kostela s věží nověji přistavěno. Střecha kostela pokryta taškami, věž plechem.				
10. Časové, slohové a autorské určení:		11. Památkové movité zařízení:		
Kostel vznikl kol.r.1300. Roku 1870 opraven a přistavěna věž. Další oprava kostela 1903 - zabíleny fresky v presbyterium		Sochy z 18.století - zařízení z 19.stol.		

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany:

Gotická jednolodní stavba uprostřed zrušeného hřbitůvku na jižním okraji osady. Polygonální presbytář a sakristie, zaklenuté křížovou žebrovou klenbou, pocházející z doby kolem 1300, gotická loď upravená v 19. století, západní část lodi a věž z doby kolem 1870. Památka umělecko-historicky cenná nejen kvalitou své architektury, ale i gotickými nástěnnými malbami /dnes zabílenými/.

15. Odkaz na literaturu:

B. Čech: VPO II, 1977, p. 446

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

Plech na věži roztrhán. Část už upadla, část visí z věže a ohrožuje chodce. Krytina kostela poškozena. Uvnitř vlhko. Mokvavá výmalba.

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

Urychleně opravit střechu věže i kostela. Interier vysušit a světle vymalovat.
Odhalit fresky v presbyteriu r. 1903 zabílené.

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

19. Záznam doplňkových listů:

