

1. Obec: Jihlava	2. Okres: Jihlava	Hodnota	Zachování	Využití
Osada:				



EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY	3. Kraj: Jihomoravský	4. Poř. číslo: 4877
---	---------------------------------	-------------------------------



5. Název (označení) památky: d ů m	7. Ochranné pásmo:
6. Bližší označení umístění památky: čtvrť: č. p. 642 ulice (náměstí): st.č. 169 nám. Míru č.24	8. Vlastník (správce, trvalý uživatel): viz sbírka příloh

9. Popis památky (včetně sochařské, maliřské, popř. i jiné výzdoby):

Tříposchodový dům o třech okenních osách s raně klasicistním průčelím z pozdního 18. století, vpravo gotický okosený půlkruhový portál. Vstoupí se do velkolepé dvojložní síně zaklenuté křížově s podélnými i příčnými hřebínky na dvojici toskánských sloupů - na hlavici předního štítek s leto-počtem 1591. Dodatečné klasicistní schodiště. Ve středním traktu vpravo průchod s valenou klenbou s jednou výsečí. Lehce širší zadní trakt má vpravo průjezd s půloválnou cihelnou valenou klenbou bez výsečí, vlevo komora s mohutnou rovněž půloválnou valenou klenbou. Vchází se do ní půlkruhovým jednoduše vyžlabeným gotickým portálkem. Na vnitřní straně průjezdu je rozepjat lomený pás, dům zde zřejmě končil. Velkolepá vysoká jihlavská síň vyrůstající do druhého poschodí s podivuhodnou zrcadlovou klenbou s výsečemi koldokola. Ve výběžích ploché čabrakové konzolky. Ze zadního prostoru prvního poschodí se do síně vstupuje pravouhlým přetínavým portálkem. Zadní trakt je toliko dvojposchodový.

10. Časové, slohové a autorské určení: Dům gotického původu, ještě v nejpozdějším gotice rozšířený o zadní trakt, velká výstavba renesanční dat. 1591. Úprava raně klasicistní a znovu v r. 1845. Třetí poschodí až po tomto roce.	11. Památkové movité zařízení:
--	--------------------------------

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany:

Mimořádně zajímavá historická domovní architektura.

778A

15. Odkaz na literaturu:

Dražan, Gotický a renesanční
dům z jižních Čech a Moravy
ZPP 1950, str. 157

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

Havarijní fasáda, stav celkově horší než dobrý.

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

Ident.snímek - neg.č.: 67098

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

Geodezie, obytné.

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

OA Jihlava r. 1845

viz sbírka příloh

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:

18. Evidenční list zpracoval (datum, jméno, podpis):

Dobroslav Líbal
listopad 1976

19. Záznam doplňkových listů: