

Doplňkový list kulturní památky



DOS

Název (označení) památky: zřícenina hradu Jenčov	Obec: Bratronice Osada: 	Okres: Kladno ZSJ: Běleč	Rejstř. číslo ÚS: 20448
Zřícenina středověkého hrádku Jenčova se nachází v oblasti křivoklátských lesů, jižně od vsi Bělče, v údolí Pohodnického potoka/resp. říčky Vuznice/. Hrádek byl vystavěn na výrazném skalisku uprostřed meandru potoka, který je sevřen ze všech stran zalesněnými svahy. Příjezd ke hrádku je ze strany jižní šíjí, kterou původně přetínal příkop. Na ostatních stranách byl hrádek chráněn spadajícím skaliskem. Vlastní hrádek je zděný z místní lomové břidlice, spojované mastnou maltou s četnými drobnými kaménky. Skládá se s obytného dvoupřstorového/event. tříprostor./paláce a čtverhrané věže, která zaujímá nejvyšší místo skaliska. Níže položený obytný palác má zachovány zdi přízemí, na některých místech až nad podlahu 1. patra. Zeď J-nároží dosahuje vzhledem k okolnímu terénu výšky zhruba 6 metrů. Obvodové zdi jsou silné cca 1,60 m. Čelní prostor je obdélný o rozměrech cca 6,70 x 5,50 m, druhý prostor je čtverový o straně 5,50 m. Ve stěnách obou místností jsou patrné kapsy po stropních trámech a lešení. Existenci trámového stropu dokládá i vodorovná rýha ve zdivu JZ-stěny nad oknem. Obě místnosti mají samostatné vstupy zvenku z JV strany, podél které vedla přístupová cesta přes příkop. Ze vstupů se dochovaly pouze části špalet se stopami vytrhaných ostění, zbytky patrně segmentových záklenků a kapsy závor. Záklenek druhého vstupu je prolomen. Polohu třetího vstupu ve V nároží obytného paláce naznačuje otisk vytrženého ostění s kapsou závory. Tento vstup vedl buď do třetího prostoru paláce, přiléhajícího až k věži, nebo do úzkého dvorka mezi palácem a věží.			

Doplňkový list kulturní památky

Název (označení) památky: zřícenina hradu Jenčov	Obec: Bratronice Osada:	Okres: Kladno ZSJ: Běleč	Rejstř. číslo ÚS: 20448
Jedinný okenní otvor se zachoval v čelní místnosti nad šíjovým příkopem. Špaleta okna má segmentový záklenek, ostění bylo vytrháno. Obdélná věž o půdorysných rozměrech 10,3x7,6 m je zachována zhruba do výše přízemí. S nároží je zpevněno nepravidelným pilířem. Síla zdí je cca 2m. Ve stěnách nejsou patrné žádné otvory ani fragmenty kamenických článků. Vstup do věže vedl patrně z patra obytného paláce. Stopy opevnění se nezachovaly, vyjma příkopu, přetínající šíji sklaního útvaru s přístupovou cestou. Určitou pravděpodobnost existence jakéhosi opevnění nelze vyloučit vzhledem k situaci vstupů do místností paláce z volného prostoru na JV straně. ● vzniku hrádku Jenčova neexistují historické prameny. povrchový průzkum prokázal existenci hrádku v 1. pol. 14. století. Této době vzniku nasvědčují archeologické nálezy. Vzhledem k užití čtverhranné obytné věže lze rovněž připustit eventuální možnost vzniku již ve 2. pol. 13. stol.. Na poč. 17. stol. je hrádek uváděn jako zpusťlý. Atypická dispozice hrádku svědčí o tom, že se jedná o zatím ojediněle známý doklad loveckého hrádku. Literatura: Durdík T., 1935: Povrchový průzkum hradu Jenčova. Muzeum a současnost 1 78, str. 137-152 Cechner A., 1913: Soupis památek uměleckých a historických v pol. okrese Rakovníckém II, Praha Sedláček A., 1935: Hrady, zámky a tvrze království českého VIII, Praha. Vypracoval : ing. Vyletová			