



1. Obec: ŠLAPANICE Osada: <u>BUDENIČKY</u>	2. Okres: Kladno	Hodnota I. II.	Zachování	Využití
---	------------------	-------------------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj: Středočeský

4. Poř. číslo: 514 / 1-2



5. Název (označení) památky: <i>kvadrát</i> 1. KOSTEL SV. ISIDORA + zed 2. obvodní zeď	7. Ochranné pásmo:
6. Blížeší označení umístění památky: čtvrť: čp. ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.: na hřbitově při cestě Budeničky-Zlonice <i>c.p. 96, 945/1</i>	8. Vlastník (správce, trvalý uživatel): Farní úřad církve římskokatolické V r a n ý

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Půdorys kostela má podobu kříže, loď má ve středu elipsu s kopulí, na níž sedí lucerna. Ve svých bocích má čtvercové výstupky, osvětlené ze stran po jednom okně. Čtvercový presbytář je osvětlen 2 okny po straně. Je klenut křížovou klenbou hřebínkovou. Vítězný oblouk eliptický, kaple sklenuty valeně, předsín sklenuta křížově, s vysokým hřebínkem. Štít kostela na záp. straně lisénami zdobený, je střízlivě barokní, s pyramidami a koulemi po stranách. V nikách při hl. vchodu sochy sv. Petra a Pavla v bohaté draperii. Hlavní vchod má kamenné ostění s ušima a kapkami, nad ním otevřený fronton, v němž je znak Kinských. Dvěřní výplň kovová. Nad vchodem zamřížované okno. Střecha sedlová, krytá eternitem, na ní 2 osmiboké věžičky.

10. Časové, slohové a autorské určení:

Nad vchodem vročení 1680. Poslední oprava v r. 1969

11. Památkové movité zařízení:

Je zde vzácná dřevěná socha sv. Matěje ze zámku v Budenicích.

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:

V rovné krajině je souhrn ranně barokních objektů kolem kostela obklopen zelení - jakýsi umělý les, který svou slohovou čistotou umocňuje dojmy návštěvníka. Tyto impozantní stavby, umístěné ve stavebně jinak fádňící krajině, zasluhují péči a ochranu.

15. Odkaz na literaturu:

Velc: Soupis....str. 13
E. Socha: ÚPŠ [J. 1977, p. 145

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

Objekt byl nově opraven.

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

přiložena
fotoarchiv SSPPOP

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:



18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

8/69 Fr. Ochotný

