



1. Obec: Osada: Zlaté Hory	2. Okres: Bruntál Jeseník	Hodnota III.	Zachování	Využití III.
-----------------------------------	--------------------------------------	---------------------	-----------	---------------------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj: Severomoravský

4. Poř. číslo: 220



5. Název (označení) památky:

Dům

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť:

čp. 89

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

nám. Svobody.

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

D.S. Zlaté Hory

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby): Řadový zděný omítaný dům o jednom patře s attikovým půdním druhým patrem a stupňovým štítem, střecha sedlová, přední štít bedněný. Průčelí o třech osách, jednoduché, členěné římsou nad přízemím, průběžnou podokenní římsou v attikovém II. patře a hřbítní římsou, na níž nízký pětiosý stupňový štít, po obvodu lemovaný pruhem a prolomený půlkruhovým oknem s paprskovitým spodním členěním. V přízemí I. osa okna v lici, bez šambrány, druhá osa vstup kamenným portálem se stlačeným obloukem, s náběžními římsami a hlavním klenákem (dveře dvoukřídlé, výplnové, s řezanými reliéfními hvězdami, nad nimi v oblouku paprskovitě členěný světlík). Třetí osa je krám s úzkými dveřmi a výkladcem. Okna v I. a attikovém patře mají šambrány, v I. patře i podokenní římsy. Dispozice se střední chodbou zaklenutou plackami, ve středním traktu rozšířenou s rovným stropem (původně trámy). Do dvora nízká segmentová klenba. Místnost vpravo i vlevo zaklenuta plackami, do dvora s rovným stropem. Vpravo nástup na lomené schodiště, horní chodba s trámovým stropem. Jinak rovné stropy.

10. Časové, slohové a autorské určení:

Objekt renesančního založení, ve své dnešní podobě z 1/2 19.stol.

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: Městský dům tvořící součást historické zástavby fronty náměstí a dokládající úpravu města na počátku 19.stol.	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: Udržován; některé nevhodné zásahy, např. výměna zárubní dveří apod. <i>Poškozená omítka, nevhodná' roba' okna. (1973).</i>	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: SÚPPOP
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): SÚPPOP 10.1966
	19. Záznam doplňkových listů: