



1. Obec Vidnava	2. Okres Šumperk JESENÍK	Hodnota III.	Zachování	Využití III.
---------------------------	------------------------------------	------------------------	-----------	------------------------


Evidenční list nemovité kulturní památky

3. Kraj

Severomoravský

4. Poř. číslo

1198



5. Název (označení) památky

sloup se sochou P.Marie

7. Ochranné pásmo

6. Bližší označení umístění památky **na náměstí před radnicí**
osada (čtvrť) čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj. **68/3**

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel)

MNV

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popřípadě i jiné výzdoby) Proveden z žuly a pískovce. Na stupni z kamenných kvádrů je osazen žulový hranolový podstavec ukončený profilovanou římsou. Na něm je vztyčen sloup ukončený kompositní hlavicí. Na zeměkouli, zdobené andílčímí hlavičkami stojí plastika P.Marie v životní velikosti. Na pravé ruce drží Ježíška a v levé žezlo. Na dřívku sloupu i podstavci velmi špatně čitelné nápisy.

10. Časové, slohové a autorské určení

Podle špatně čitelného chronogramu pravděpodobně z r.1738 (?).

11. Památkové movité zařízení

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany Doklad vrcholně barokové sochařské práce dobré úrovně.	15. Odkaz na literaturu
13. Stav zachování památky a případné návrhy opatření Celkem v dobrém stavu.	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci SÚPPOP
14. Dřívější i současný způsob využití a případné návrhy opatření	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis) SÚPPOP 8.1966
	19. Záznam doplňkových listů