



3. Kraj
Severomoravský

4. Poř. číslo

1214



5. Název (označení) památky

městský dům

7. Ochranné pásmo

6. Bližší označení umístění památky

osada (čtvrť)

čp. 66

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj. 52

na náměstí Míru a do ul.9.května

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel)

Zaopatřovací ústav Charity Vídnava

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popřípadě i jiné výzdoby) Řadový nárožní jednopatrový dům o 3 x 5 okenních

osách se štítovým, do náměstí obráceným průčelím, krytý sedlovou střechou/plech/. Průčelí do náměstí člení nárožní bosování a kordonová a hlavní římsa, na které spočívá dvoudílný konkávní volutový štít. Jeho plochu člení nízké boční pilastry a sdružené, na koso postavené pilastry s kanelovanými dříky, jejichž hlavice nesou průběžnou římsu a římsové nástavce na nichž spočívá ukončující zvlněný tympanon. Okna bez štukového rámování, moderní; pouze ve štítě mají supraportách festony. V tympanonu kruhový terč. Boční průčelí je hladké, členěné jen kordonovou římsou, v ose doplněné nízkým i trojúhelným tympanonem. Nesymetricky umístěný vchod má jednoduché ostění. Všechny místnosti plocho-
stropé. Původně vchod v průčelí zazděn.

10. Časové, slohové a autorské určení

Objekt v jádru z 1/2 18.stol., opraven průběhem 19.století.

11. Památkové movité zařízení

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany Příklad hodnotné barokové městské zástavby v urbanisticky exponované poloze.	15. Odkaz na literaturu
13. Stav zachování památky a případné návrhy opatření V dobrém stavu.	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci SÚPPOP 77.695 13/18
14. Dřívější i současný způsob využití a případné návrhy opatření	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis) SÚPPOP srpen 1966.
	19. Záznam doplňkových listů