


1. Obec: Osada: Sluknov	2. Okres: Děčín	Hodnota II.	Zachování	Využití
-----------------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Severočeský

4. Pořadové číslo:

3985/1


5. Název (označení) památky:

Mostek

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť: čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:
při průjezdní silnici na Lipovcu

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):


MNV

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Mostek se dvěma oblouky a opěrným pilířem jehlaneového tvaru z lomového kamene. Zídku při silnici tvoří kamenné kvádry. Na pilířích stojí 2 barokní sochy, na hranolovém soklu, proti sobě - sv. Antonín a sv. J. Nepomucký. J. Nepomucký byl odstraněn. Byla to socha v životní velikosti v tradičním oděvu, v náruči na prsou držel oběma rukama korpus. V levé ruce mučednickou palmu. Nápisová kartuš na čelní stěně soklu byla zamalována.

10. Časové, slohové a autorské určení:
po pol. 18. stol.

11. Památkové movité zařízení:



12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: Doklad vývoje barokních staveb	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: dobrý	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: KS:64369, 64368, 64366
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): Podle listu Jirousových 1981
	19. Záznam doplňkových listů: 3985/2

1. Obec: Štvačkov Osada:	2. Okres: Střelná	Hodnota II.	Zachování	Využití
---------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST-NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:
Severočeský

4. Pořadové číslo:
3985/2



5. Název [označení] památky:

Socha sv. Antonína

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť: čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:
**na mostku, při průjezdu silnicí na
Lipovou**

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

MNV

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Na hranolovém soklu socha v podživotní velikosti. V tradičním řeholním rouchu. V pravé ruce drží lilii, v levé ruce nese na knize Ježíška s křížem. Hlava Ježíška uražena. Na soklu datování 1765 a nápis S. Antoní.

10. Časové, slohové a autorské určení:

1765

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:

doklad vývoje barokního sochařství

15. Odkaz na literaturu:

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

socha poškozena

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

KS: 11794-6, 64366-8

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

Podle listu Žirousového 1981



19. Záznam doplňkových listů:

3985/1