

1. Obec: Srbská Kamenice Osada:	2. Okres: Děčín	Hodnota III.	Zachování	Využití II.
--	---------------------------	------------------------	-----------	-----------------------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:
Severočeský

4. Poř. číslo:
3941



5. Název (označení) památky:

kostel sv. Václava

7. Ochranné pásmo:

6. Blížejší označení umístění památky:

čtvrť:

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

farní úřad Česká Kamenice

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Obdélné jednolodí s půlkruhově uzavřeným presbytářem, s hranolovou věží v západním průčelí a s boční mělkou patrovou kaplí při jižní stěně presbytáře. Střecha sedlová krytá břidlicí s polygonálním sanktuáříkem. V západním průčelí mělký risalit s nárožními pilastry, boky konvexně - konkávně sprohýbané. V ose pravoúhlý portál se svazčitým klenákem, nad ním kasulové okno v mělkém výklenku. V bočních osách průčelí 2 malá vykrajovaná okénka, mezi nimi v ose mělké konchy. Stěny lodi a presbytáře členěny sdruženými pilastry. Nad profilovanou korunní římsou risalit završen patrovou hranolovou věží přisedlou kosými křídly pobitými břidlicí. Věž svisle boční se zkosenými nárožím, s dřevěnými vyřezávanými pilastry, uzavřena cibulí s polygonální lucernou a špičí s kovaným křížem. V jižní stěně kaple pravoúhlý portál s čtvercovým světlíkem, nad ním kasulové okno.


Loď sklenuta 2 poli plavek s valenými pásy, dosedajícími na římsové hlavice mohutných svazčitých pilastrů. V západní části zděná kruchta snesená na 2 pilíře do lodi, ve střední části konvexně prohnutá. Nad kruchtou probíhá profilovaná římsa. Prostor kruchty otevřen klenutě do podvěší. Na poprsnici štuková pole. Loď 2 okenní osy, okna kasulová. Presbytář sklenut */.

10. Časové, slohové a autorské určení:

barokní, postaven v l. 1772 - 1775 poblíž malého kostelíčka

11. Památkové movité zařízení:

zařízení z 2. pol. 18. stol.



12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: doklad vývoje barokní sakrální architektury	15. Odkaz na literaturu: UPČ str. 706
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: poněkud zchátralé	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: KSPPOP č. n.
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků: dokončení popisu: plackami s pásy, apside sklenuta plackou. V jižní stěně pravoúhlý portál s uchy a kapkami do sakristie zaklenuté plackou. Oratoř sklenuta plackou, otevřena do lodi valeným pasem, popranice se štukovými poli. Stěny presbytáře členěny pilastry.	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): Ivan a Věra Jirousovi 1. 8. 1967 19. Záznam doplňkových listů: