



1. Obec: Benešov nad Ploučnicí Osada: Malá Bukovina	2. Okres: Děčín	Hodnota III.	Zachování	Využití
---	---------------------------	------------------------	-----------	---------


EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Severočeský

4. Pořadové číslo:

3822/1



5. Název (označení) památky:

**Kostel sv. Václava
se sochou sv. Antonína**

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť:

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

Farní úřad Benešov nad Ploučnicí

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Obdélné jednolodí s užším půlkruhově uzavřeným presbytářem, s hranolovou věží v západním průčelí, s bočními patro-
vými kaplemi při severní a jižní stěně presbytáře. Střecha sedlová krytá břidlicí s polygonálním sanktusníkem s lucernou
a makovicí. Západní průčelí s částečně představěnou věží, v ose pravouhlý portál s uchy a kapkami, nad ním zazděné okno.
Věž dvoupatrová, přisedlá konkávními křídly a koulemi v bocích, se segmentově zaklenutými okny, završena cibulí, s poly-
gonální vížkou s lucernou a makovicí. Okna lodi a presbytáře v šambráně s uchy, nároží lodi a kaple polygonální schodiš-
ťová věž s vížkou, lucernou a makovicí.


Loď plochostropá s novým stropem, 2 okenní osy. Vítězný oblouk valený. Presbytář plochostropý, boční kaple v příze-
mí i v patře plochostropé, oratoře otevřeny do presbytáře segmentově zaklenutým obloukem, na poprsnici balustráda. Portál
do sakristie v severní stěně pravouhlý s uchy a kapkami. V západní části lodi na 4 sloupech dřevěná kruchta s balustrá-
dou. Předstín v podvěží plochostropá.

Kolem hřbitova u kostela ohradní zeď na nesymetrickém půdoryse. Stavěna z lomových balvanů i drobných úlomků kamene.
V koruně pultová stříška s vnějším sklonem, osázená prav. kamennými deskami. Po pravé straně kostela zachovaný jediný
pravý pilíř vrathlavního vchodu. Pilíř z hranolových otesaných kvádrů s římsou nahoře vroubenou simou.

10. Časové, slohové a autorské určení:

**barokní, z roku 1716 na místě staršího kostela, zmiňovaného 1384
jako farní**

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: Doklad vývoje barokní sakrální architektury.	15. Odkaz na literaturu: UPČ str. 339
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: Nutná oprava fasády a okapů - prosinec 1974 kostel : zevnějšek velmi sešlý ohradní zeď : v havarijím stavu - Adámek 1981	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: KSSPPOP čn. 12171, 93/14-46, 4994-99, 8002, 8003, 8004,
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků: 	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): Zpracováno podle ev. listu Jirousových a UPČ - březen 81 19. Záznam doplňkových listů:

1. Obec: Malá Bukovina Osada:	2. Okres: Děčín	Hodnota III.	Zachování	Využití
--	---------------------------	------------------------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:
Severočeský

4. Pořadové číslo:
3822/2



5. Název [označení] památky:

XXI Socha sv. Antonína

7. Ochranné pásmo:

6. Blížejší označení umístění památky:

čtvrť: čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

před kostelem

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Hranolový sokl na lichoběžníkové hrubé podnoži. Sokl, který má po stranách voluty (vzadu) se závěsovými ozdobami přechází dole v lichoběžníkový půdorys. Vpředu v zavíjeném akantovém kartuši zničený nápis. Světec v kontrapostu, s uvolněnou levou nohou, levá pokrčená ruka drží čapku. Postava v kněžském rouchu (přehoz přes ramena a prsa, sukně s lemem ke kolenům, spodní sukně k zemi). Na draperii četné drobné a úzké lineární záhyby, které jsou k svislé.

10. Časové, slohové a autorské určení:

Barokní

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: Doklad barokního sochařství 18. století.	15. Odkaz na literaturu: UPČ str. 330
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: Stag špatný - hlava a pravá ruka uraženy - Adámek, březen 81	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: KSSPPOP čn. 93/18 z roku 1976 <i>12140⁰ 4992, 1000.</i>
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): Adámek 1981 - březen
	19. Záznam doplňkových listů: