

1. Obec: <u>Valtínov</u>	2. Okres:	Hodnota	Zachování	Využití
Osada: <u>Velký Valtínov</u>	<u>Česká Lípa</u>	<u>III.</u>		

III.

**EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY**

3. Kraj:	4. Poř. číslo:
<u>Severočeský</u>	<u>3378</u>



5. Název (označení) památky:	7. Ochranné pásmo:
<u>Zánek</u>	
6. Bližší označení umístění památky: čtvrť: <u>čp. 40</u> ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.: <u>vpravo od silnice na Jablonné</u>	8. Vlastník (správce, trvalý uživatel): <u>Severočeské mlékárny</u>

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Zděný, omítaný, zhruba do půdorysu "L", s nárožní schodištní věží ve vnitř. nároží. Dvoupatrová budova se sedlovou střechou kryta ta kami. Věž polygonální s lucernou a jehlancov. závěrem, pokryta plechem. Podélné průčelí 6 okenních os v patře, krajní okno vlevo sdružené. Okna pravoúhlá v šambráně s uchy a kapkami. V ose průčelí pravoúhlý portál s polosloupky v bocích s římsovými hlavicemi, segment. závěrem s klenákem s rozloženou segmentovou supraportou s profil. římsou. Boční stěna 2 okenní osy. Nároží orámováno. Zadní podél. stěna nepravidelného půdorysu se střed. risalitem. Zadní boční stěna 4 okenní osy, střední sdružené. Průjezd valený, zadní pole valené křížově s vytaženými hřebínky. Místnosti vpravo v přízemí valené s plečkami s vytah. hřebínky./viz 20

10. Časové, slohové a autorské určení: <u>pův.renes., post.kolem r.1600,</u> <u>přes. v r. 1729</u>	11. Památkové movité zařízení:
---	--------------------------------

<p>19. Záznam doplnkových listů:</p>	
<p>18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):</p> <p>V. a I. Jirousovi</p>	<p>20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:</p> <p>pokr. Vlevo valena místnost na pilír. Vlevo před schodištěm valena prostory a lunetami. I. patro - V podvěží prostor valeny křížový a hřebínky. Místnost vlevo se schodiště valena a lunetami, obývací část patra plochostrope - II. patro - plochostrope - v havarijním stavu, vlevo trámové stropy. Zadní místnost vlevo a přízemí trámo- vým stropem.</p>
<p>17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:</p>	<p>14. Dřívejší i současné způsoby využití a příp. návrhy opatření:</p>
<p>16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:</p> <p>13785</p>	<p>13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:</p> <p>Spatný stav, horní patro propadlé, neudržované, slouží jako schodiště, prdelina st.p. 1983 - kámen vybraný (Mourek jako vybraný administrativní materiál)</p>
<p>15. Odkaz na literaturu:</p> <p>UPC str. 834</p>	<p>12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:</p> <p>Doklad vývoje zámecké architektury.</p>