


1. Obec:	2. Okres:	Hodnota	Zachování	Využití
Osada: <u>sloup</u>	č. Lípa	III.		II.

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj: Severočeský

4. Poř. číslo: 3258



13885

5. Název (označení) památky:  
Kostel sv. Kateřiny

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:  
čtvrť: čp.  
ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:  
uprostřed obce v parku

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

9. Popis památky [včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby]:  
Zděný s omítaný, orientovaný. Jednolodní s bočními kaplemi a věží na severní straně v rohu lodi a trojboce uzavřeného kněžiště. Stěny rozděleny lisenovými rámy, u bočních lodí s přiloženými pilastry a římsovými hlavicemi. Zde obdélná segmentově zaklenutá okna, u hlavní lodi okna nízká, takéž segmentově zaklenutá. Průčelí trojdílné, rozdělené ionskými pilastry. Obdélný vchod portálu s profilovanými uchy. Zalomené půlkruhové supraporté erb Kinských. Nad ním segmentově zaklenuté okno v ostění s uchy, suprafenestra s esovitými boky zvlněnou římsou. Tabulový štít s konkávními křídly, nad půlkruhově proloženou římsou 3 izolované úseky půlkruhového štítu. Křancová věž na všech 4 stěnách s půlkruhově zaklenutým oknem a kruhovým ošferáikem pod půlkruhově položenou římsou. U severní stěny věže sloupový portikus, uvnitř s dvouramenným schodištěm. Ionské sloupy a zábradlí dřevěné. Valbové střechy s taškami, na věži cibulovitá s plechem, polygonální sanktusník se stejnou krytinou.

10. Časové, slohové a autorské určení:  
1706-19 P.P. Columbani s použitím starého kostela /1706 kněžiště, 1717-19 loď s věž/, předsín 1829

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:

**Doklad vývoje barokní architektury**

15. Odkaz na literaturu:

**URČ str.695  
F.Hantschel,Heimatkunde  
B.Leipz**

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

**Nutná oprava**

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

**ESSIPOP zk 13885  
26437  
26469  
28406-7  
29003-4**

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:


20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:

**a křesle  
Loď sklenutá barokní křížovou kloubou, závěr papržitě, boční  
průchozí kaple sklenutá valeně,boční křížová.  
Při severní stěně obdélný vchod nyní zazděný,portálku s uchy,  
pokrytém plochou rozvilinovou dekorací.**


18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

**Král 1967**


19. Záznam doplňkových listů:



29004




29003




28406




28407






26469



13885



26437



Sloup  
kated  
na hrobku

