

1. Obec:	2. Okres:	Hodnota	Zachování	Využití
Osada: <u>Dubá</u>	<u>Česká Lípa</u>	<u>I. II.</u>		<u>II.</u>


EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Severočeský

4. Poř. číslo:

2916



13597

5. Název (označení) památky:

kostel Nalezení sv. Kříže s ohradní
zdí a sochami sv. Václava a Ludmily

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť:

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

při cestě na Č.Lípu, křižovatka silnice
na Mšeno

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

církev římskokatolická

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby): Zděná, omítaná, orientovaná stav-

ba. Obdélné jednolodí je v záp. průčelí ukončeno obdel. předstíní seřveno dvěma na koso vklíněnými hranolo-
vými věžemi. Střecha sedlová krytá taškami. V ose průčelí cvrhod, nad ním lunetová okna obklopená štuk,
polem zakončeným nadpražiní zvlněnou římsou. Vysoké okno v ose průčelí ukončeno obloukem s klenákem, s šam-
branou s volutami. Stř. část průčelí obklopena dvěma vyřlabenými pilastry, stýkajícími se nakoso s rovným
pilastrovým řádem bočních částí průčelí. V postranních osách nad sebou umístěny vždy dvě lunety s mušlovitým
závěrem a s klenáky. Vertikál. členění pilastry probíhá až k mohutné stupňovité římsě, spojující segmento-
vě rozvinutou část průčelí. Nad římsou segment. nástavec se stř. oknem, zakončený trojúhel. štítem. Nároží
věže je zvýrazněno pilastry. Věže byly kryty cibul. báními, které shořely i se střechou r.1845 při požáru.
Dnes jsou jehlanovitě zastřešeny. Věže mají na nároží okenní osu, v níž je odspoda: úzké střílnové okno
v pravouhl. štuk. poli, dále tři nad sebou posazená okna se štuk. šambranou. V boční stěně tři okenní osy
lodi, obklopená dvojicí pilastrů, které vystupují ve stupňovitých parapetách výstupků. V ose stř. okna
umístěn vchod s pravouhl. ostěním. Okna oblouková na vrcholu klenáky. K apsidě se třemi okny s klenákem při-
lehá na bocích obdel. části chóru obdel. patrové stavení, na S straně dole márníce, nahoře rovněž oratoř. Viz 20.

10. Časové, slohové a autorské určení:

1744-60

sochy z pol. 18. stol.

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: Doklad vývoje architektury a sochařství Severních Čech.	15. Odkaz na literaturu: UPČstr. 161 <i>C. Polke + K. L. V PĚJL 1974, p. 110</i>
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: V dobrém stavu. 24. 7. 1973 (J. Radová): Vyžaduje statické zabezpečení, opravu fasády a oplechování (žlaby,...), zpevnit ohrazení zeď, vyměnit schodiště, zreštaurovat vstupní brány v ohrazení zdi a vstupní dveře do kostela.	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: 13597
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků: Nad apsidou jeehl.sanktus.vížka s lucernou. Chór sklenut valeně,apsida valenou klenbou s lunetami. Patrové oratoře při presbytáři sklenuty val.klenbou s lunetami, se štuk.poli. Loď sklenuta třemi pláčkami oddělenými pásy. Mezi pilíři boč.kaple se sloup.valenou klenbou.Vertikál.členění pilastr.řádem s volut.hlavicemi.Nad pilastry probíhá stupňovitá profil.římse. Závěr lodi: na záp.str.kruchta-nad obdéln.předsiní-segment.nesena svazkovými sloupy. Klenba předsině valená s lunetami. Před průčelím brána sestávající se dvou hranol.sloupů s nárož.volutami,s jehlanč.nástavci s volut.a římso.Mezi nárožními sloupky mříž s páskovou ornamentikou. Schodiště se sochami sv. Václava a Ludmily, je posetveno k severní boční straně kostela. Na horním stupni schodiště brána: hranol. sloupy s jehlanč.nástavci Obdéln.brána před průčelím. Socha sv.Ludmily na Z straně schodiště. Postava v mírném kontrepostu v tradičním odění. Bez atributu. Pravá ruka vztažena a pokrčena před hrudí, levá zdívá cíp draperie. Socha sv. Václava je protějškem. Světec v obvyklém odění; v levé ruce drží praporec přimknutý k tělu, v pravé ruce nese štít . Ruka od lokte poškozena.	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): V. a I. Jirousevi 19. Záznam doplňkových listů

1. Obec:	2. Okres:	Hodnota	Zachování	Využití
Osada: Dubá	Č. Lipa	III.		

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Středočeský

4. Pořadové číslo:

2916 / 2



5. Název (označení) památky:

ohradní zeď kostela

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť:

čp.

v pam. areálu kostela sv. Kříže
ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Ohradní zeď vymezuje pam. areál kostela sv. Kříže. K severní horní straně kostela přistavěno schodiště se sochami sv. Václava a Ludmily. Na horním stupni schodiště brána- obdélná, hranolové pilíře s jehlanovitými nástavci.

10. Časové, slohové a autorské určení:

pol. 18.stol.

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:

Součást památkového areálu kostela sv. Kříže

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

15. Odkaz na literaturu:

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

KSSPPOP 65687-9 65687-9

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:



18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

M. Adámek

19. Záznam doplňkových listů:

1. Obec:	2. Okres:	Hodnota	Zachování	Využití
Osada: Dubá	Č. Lípa	II.		

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Severočeský

4. Pořadové číslo:

2916/3



5. Název (označení) památky:

Socha sv. Václava

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť: **u kostela, na schodišti** čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Socha sv. Václava je protějškem sv. Ludmily. Světec v obvyklém odění, v levé ruce drží praporec přitisknutý k tělu, v pravé ruce štít. Ruka od lokte poškozena.

10. Časové, slohové a autorské určení:

Polovina 18. stol.

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: Součást památkového areálu kostela sv. Kříže	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: KSSPPOP 65685
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): M. Adámek
	19. Záznam doplňkových listů:

1. Obec:	2. Okres:	Hodnota	Zachování	Využití
Osada: Dubé	Č. Lípa	II.		

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY



3. Kraj: Severočeský		4. Pořadové číslo: 2916 / 4
5. Název (označení) památky: socha sv. Ludmily		7. Ochranné pásmo:
6. Bližší označení umístění památky: čtvrť: u kostela na schodišti čp. ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:		8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Socha stojí na západní straně schodiště . Postava v mítném kontrastu v tradičním odění . Bez atributu . Pravá ruka vztažená a pokrčena před hrudí, levá zdvihá cíp draperie.

10. Časové, slohové a autorské určení:

polovina 18. stol.

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: Součást památkového areálu kostela sv. Kříže	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: KSSPPOP 65686
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): M. Adámek
	19. Záznam doplňkových listů: