



AND

1. Obec Dobrá, m.č. Dobratice <i>BUKOVICE 1</i>	2. Okres Frýdek-Místek	Hodnota	Zachování	Využití
--	----------------------------------	---------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj
Severomoravský

4. Poř. číslo

3303

5. Název (označení) památky

**budova hostince zv.Harenda -býv.
fojtství**

7. Ochranné pásmo

6. Bližší označení umístění památky

osada (čtvrť)

čp. 163

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.*4/2***k.ú. BUKOVICE**

8. Vlastník

Šokalová Ludmila, Dobratice 163

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popřípadě i jiné výzdoby)

Zděný omítaný volně stojící dům obdélníkového půdorysu zastřešený zvalbenou střechou krytou eternitem. V půdních prostorách vystavěno obytné patro z levé dvorní strany je jednopatrový. Ve štítu 2 trojdílná okna, v přízemí 3 okna. Okapová strana o 6 okenních osách. Nad vstupem novodobý balkon nesený na železných sloupech. Vstupní dveře dvoukřídle s deskami klasovitě kladenými. U dveří dřevěná závoza zevnitř. K zadní okapové straně přiléhá novodobý přístavek WC. Pravá štítová strana prolomena v přízemí dvěma okny, ve štítu 2 menšími půdními okny. Chodba klenuta 2 pruskými klenbami na pase s rámováním se zužuje a je klenuta 3 pruskými klenbami na pase. Velký sál klenut neckovou klenbou s 2 x 3 lunetami a štukovým zrcadlem. Vedlejší prostora klenuta neckovou klenbou s oblounovou římsou. Dveře výplňové. Z velkého sálu vstup do kuchyně klenuté valeně s výsečemi. Z užší části chodby ještě jeden vstup přes malou předsíň klenutou valeně, z ní vlevo místnost klenuté komory. Místnosti na pravé straně chodby klenuty neckovou klenbou s 3 x 2 lunetami, místnost skladu dvěma pruskými klenbami na pasech, třetí nepřístupná. Celý objekt podsklepen. Vstup do sklepních prostor z dvorní strany. Sklepy zaklenuty křížovou klenbou, plackou-klenba cihlová.

10. Časové, slohové a autorské určení

2. pol. 18. století**v 60. letech půdní prostory upraveny k bydlení**

11. Památkové movité zařízení

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany

Hodnotná stavba s barokními klenbami z pol. 18. stol.

15. Odkaz na literaturu

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření

Udržováno, v přízemních prostorách vlhko

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci

KSPPOP Ostrava

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis)

PhDr. Libuše Svátková
KSP r. 1987

19. Záznam doplňkových listů

