



1. Obec Skalice	2. Okres Frýdek - Místek	Hodnota II. II.	Zachování	Využití
--------------------	-----------------------------	--------------------	-----------	---------



Evidenční list nemovité kulturní památky

3. Kraj
Severomoravský

4. Poř. číslo
705



4-29756

5. Název (označení) památky

Farní kostel sv. Martina
s křížem,
budovou fary

7. Ochranné pásmo

6. Bližší označení umístění památky

osada (čtvrť) čp.
pozem.parce. č. 145
ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel)

Řím. kat. farní úřad Skalice čp. 91

9. Popis památky (včetně sechařské, malířské, popřípadě i jiné výzdoby)

Přibližně orientovaná stavba podélná třílodní s kněžištěm zakončeným pěti stranami osmiúhelníka, s kaplí Ukřižování na straně kněžiště, se sakristií na jižní straně kněžiště a oratoří nad ní, s emporemi nad bočními lodmi a s věží v západním průčelí. Na kněžišti a na východní polovině hlavní lodi opěrné pilíře jsou jednou odstupněné. Mezi opěrnými pilíři dvojice arkádových výklenků. Výklenky kryty pultovými stříškami z pálených tašek. Presbytář osvětlen obdélnými okny s půlkruhovými záklenky a lodí okny půlkruhovými. Fasáda hladká, průčelí členěno pilastry s římsovými hlavicemi a nároží pásovou bosází. Vstup obdélný, rámován šambránou s klenákem, nad ním přímá římsa a půlkruhové okno. Věž hranolová se seseknutými hranami, zapuštěna do vstupního průčelí, členěna pilastry s římsovými hlavicemi. V trojúhelném štítu kruhové okno. Okna obdélná s půlkruhovými záklenky. Kněžiště zaklenuto konchou s výsečemi a polem křížové klenby s naznačenými žebry. Kaple Ukřižovaného zaklenuta příčně valenou klenbou, sakristie tlačnou placou. Východní polovina lodi zaklenuta třemi poli křížové klenby a náznaky žebří (svazek prutů). Západní část lodi (boční), empory nad nimi a kruchta zaklenuta placami. Střecha sedlová, nad věží čtyřboký jehlan. Krytina: taška, břidlice, plech.

10. Časové, slohové a autorské určení

Kostel z konce 16. století, s křížem z r. 1848 a farou se starším jádrem.

11. Památkové movité zařízení

Sousoší Ukřižovaného v kapli Ukřižování
- polovina 18. století.

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany

Doklad hodnotné trojlodní renesanční kultovní stavby, upravené v 18. a 19. století.

15. Odkaz na literaturu

13. Stav zachování památky a případné návrhy opatření

1965 : Dobrý.

Revize 1972 : Omítka místy opadalá na cihlu, stříšky arkádových výklenků narušeny.

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci

KSPPOP Ostrava

14. Dřívější i současný způsob využití a případné návrhy opatření

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci


20. Poznámky, záznamy změn a doplňků

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis)

1965, KSPPOP Ostrava
revize 1972, L. Svátková, prom.hist.

19. Záznam doplňkových listů

2




1. Obec Osada Skalice	2. Okres Frýdek-Místek	Hodnota III. III.	Zachování	Využití	II.
Doplňkový list kulturní památky		3. Kraj Severomoravský	4. Poř. číslo 705 a		

Název (označení) památky (čp., čtvrť apod.)

Kříž
u farního kostela sv. Martina

Vlastník: Řím. kat. farní úřad Skalice, čp. 91




Na kamenném stupni hranolový sokl nahoře vybraný, na nějž nasedá hranolový podstavec s volutovými křídly. Na přední straně nápis - špatně čitelný, dvě desky desatera ve svatozáří, nad nimi kalich. Krycí deska profilovaná, vpředu ve středu obloukově zvednutá, v oblouku mariánský monogram. Na ní nasedá vlastní kříž s drobným korpusem. Střední břevno kříže se nahoru zúžuje, ramena nepatrně vykrojena do trojlístku. Ve spodní části voluty, vpředu v dolní polovině nástroje umučení. Materiál : pískovec, zbytky polychromie.

1848

Průměrná práce.

1966 : Zvětrán, porostlý lišejníkem.
Revize 1972 : Nutno ořezat větve keřů, které narušují pískovec
a udržují stálou vlhkost.

KSPPOP Ostrava



5.3.1966, L. Svátková, prom. hist.
Revize 1972, L. Svátková, prom. hist.

1. Obec Skalice Osada	2. Okres Frýdek-Místek	Hodnota 	Zachování	Využití	
Doplňkový list kulturní památky		3. Kraj Severomoravský	4. Poř. číslo 705 b		

Název (označení) památky (čp., čtvrť apod.)



Fara, čp. 91
s ohradní zdí

Vlastník: Řím. kat. farní úřad Skalice, čp.91

u farního kostela sv. Martina

Zděná omítaná jednopatrová budova o 5 x 3 okenních osách v 1. patře. Střecha valbová, krytá plechem. Dům situován delší stranou k cestě. V ose obdélné dveře, po jejichž stranách po jednom obdélném okně. Levé slepé, zčásti zamřížované. Fasáda hladká, okna 1. patra ve štukové šambráně, pod nimi průběžná parapetní římsa, kordonová římsa, dělící přízemí od 1. patra. Korunní profilovaná římsa přečnívající. Místnosti plochostropé. Kuchyně zčásti klenutá. Ze strany dvora dřevěná veranda. Místnosti v přízemí plochostropé s fabionovými římsami a štukovými ovály.

Spolu s kostelem vytváří malebný celek.

1966 : fara dobrá, zídka téměř na spadnutí.
Revize 1972 : Zídka zbořená.

KSPPOP Ostrava

4.3.1966, L. Svátková, prom. hist.
Revize 1972 : L. Svátková, prom. hist.