

Evidenční list nemovité památky		ÚSTŘEDNÍ SEZNAM KULTURNÍCH PAMÁTEK ČSR		
1. ZSJ (název) Rynoltice Číslo	2. Obec Rynoltice	3. Okres Liberec	4. Kategorie Liberecký kraj	5. Číslo rejstříku ÚS 100 632
6. Název (označení) památky dům č. p. 11		7. Rozhodnutí o prohlášení MK ČR k č. j. 12520/2003 ze dne 04. 11. 2003	8. Součást PR PZ	9. Ochranné pásmo
10. Umístění památky ulice (náměstí): popř. místní trať: č. orientační: č. popisné:		11. Parcelní čísla k.ú. Rynoltice st. p. č. 110	12. Vlastník (správce, trvalý uživatel) Oldřich Lhoták Rynoltice čp. 11 463 53 Rynoltice	
13. Slohové a časové určení pravděpodobně přelom 18. a 19. století		14. Autorské určení	15. Stavební (funkční) typ kód	
16. Identifikační foto		17. Popis		
		Dům č.p 11 leží v jižní části obce Rynoltice, jižně od křižovatky hlavní průjezdní komunikace a místní vedlejší cesty, na západní straně komunikace. Obytný přízemní roubený dům stojí na obdélném půdorysu, se zděným, mírně předstupujícím rizalitem v hlavním podélném průčelí. Roubený dům s trojdílnou dispozicí a roubeným věncem „půdní nadezdívkou“ /zobytněným podkrovím/. Roubení v levé je opatřeno jednoduchými poli podstávek bez pásků, sloupky nesoucí roubený věnec zvýšeného podkroví. Podélné vstupní průčelí pětiosé, třetí osou z jihu je zděný rizalit zakončený vikýřem v rovině střechy, lemovaný lizénovým rámcem, v patře s dvojicí oken V přízemí dvoukřídlé rámové vstupní dveře s obdélnými výplněmi. Štítová průčelí jsou tříosá, jižní štít domu svisle bedněn, Severní část domu zděná, v přízemí se dvěma, v podkroví se třemi okenními osami. Okna jsou lemována dřevěnými šambránami, v dolní části jednoduchou parapetní římsou. V přízemí, v roubené části světnice jsou předsazena tak zvaná okna „kaslíková“. Střecha sedlová, mírně předsazená, s vikýřem na jižní části střechy, nově pokryta živičnou krytinou.		

18. Dějiny objektu, památkové vyhodnocení Objekt pochází pravděpodobně z druhé poloviny 19. století, další úpravy ve 2. polovině 20. století. Dům č.p. 11 / 4 v Rynolticích představuje hodnotný a ve většině detailech dochovaný dům druhé poloviny 19. století. Jeho hodnota spočívá zachování původní – téměř nezměněné stavební podoby domu s množstvím dochovaných autentických konstrukcí a detailů.	23. Odkaz na literaturu	
19. Stav zachování památky, případné návrhy opatření Dům je celkem v dobrém stavebně technickém stavu.	24. Odkaz na fotodokumentaci (č. negativu, datum vzniku, místo uložení) foto PÚ ÚL č. n.: digitální fotografie z června roku 2002.	
20. Dřívější a současný způsob využití, příp. návrhy opatření Trvalé bydlení.	25. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci	
21. Movité památky (čísla rejstříku)	26. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis) Mgr. Tomáš Brož, 20. 4. 2004 (použity podklady Mgr. H. Veselého)	
22. Poznámky	27. Přehled doplňkových listů 1. fotodokumentace	


1. ZSJ (název)	2. Obec	3. Okres	4. Název (označení) památky	5. Číslo rejstříku ÚS
Rynoltice číslo	Rynoltice	Liberec	dům čp. 11	100 632




VI / 2002
Rynoltice – dům čp. 11
pohled na jižní a východní průčelí



VI / 2002
Rynoltice – dům čp. 11
pohled na severní a východní průčelí



VI / 2002
Rynoltice – dům čp. 11
vstupní dveře



VI / 2002
Rynoltice – dům čp. 11
detail okna