

1. Obec:	Liberec XIV	2. Okres:		Hodnota	II. II.	Zachování		Využití	
Osada:	<u>Ruprechtice</u>	Liberec							II.

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Severočeský

4. Poř. číslo:

4171



35940

5. Název (označení) památky:

Areál kostela sv. Antonína se
sousoším U Obrázku -
Studánkou U obrázku -
a Křížovou cestou

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť:

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

- 1/ Kostel sv. Antonína z r. 1907 - 1910
- 2/ Sousoší U Obrázku : Na mohutném 3 dílném pískovcovém podstavci spojeném atikou, ve středu s rozeklanou volutou jsou po stranách osazeny sochy dvou světíc. Uprostřed kamenný kříž s Kristem u jehož paty klečí P. Marie. Uprostřed podstavce relief P. Marie. Vzádu nápisy s datováním 1807 a reliefy ručiček, srdce. Levý díl podstavce dat. 1862, pravý 1837 (sousoší dnes povaleno a mechanicky poškozeno !)
- 3/ Studánka U Obrázku je zakryta klasicistní valenou mříží, bohatě ornamentálně zdobenou.
- 4/ Křížová cesta vedoucí od úpatí silnice ke kostelu sv. Antonína z r. 1833

10. Časové, slohové a autorské určení:

- 1/ Kostel z r. 1907 - 10 stavěl Hübner podle arch. Kühna a Fanty
- 2/ Sousoší - Kalverie od B. Herdona z r. 1807

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: Deklad kvalitního architektonického a sochařského celku	15. Odkaz na literaturu: U.P.Č.str.415
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: Souseší mechanicky poškozeno	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: KSSPPOP č.n.
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): Ryška - červen 1967
	19. Záznam doplňkových listů: