



ELS

11.

1. Obec:

Velemin

Osada:

Březno

2. Okres:

Litoměřice

Hodnota

11. 11.

Zachování

Využití

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Severočeský

4. Poř. číslo:

1959



5. Název (označení) památky:

Sousoší Kalvárie.

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť:

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

Na návsi.

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

M N V Velemin

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Kamenné, cca 5 m vysoké sousoší, umístěno na kamenném soklu s volutami po stranách, na kterém reliéf nezřetelné postavy a lilie. V zadu datum A 1722. Na skalnatém terénu umístěn kříž s Kristovým tělem, pod křížem Xlebka s hadem. Kristovo tělo ochablé visí, levá noha je pokrčená, hlava skloněna k pravému rameni. Vlevo stojí p. Marie s rukama sepjatýma u pravého boku, se skloněnou hlavou. Sv. Jan se dívá vzhůru, pravou rukou si přidržuje plášť před tělem, levé zápěstí položené na prsou.

10. Časové, slohové a autorské určení:

1722.

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: Barokní plastika dobré umělecké urovně.	15. Odkaz na literaturu: <i>E. Doche: VPČID 1974, p. 139</i>
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: Janova levá paže uražena, kámen zvětralý.	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: KSSPOP č.n. 29354
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): Eva Hlaváčková a Ivan Muchka 1967
	19. Záznam doplňkových listů: