



ELS

1. Obec: Stati Osada:	2. Okres: Libušice	Hodnota III. II.	Zachování	Využití II.
3. Kraj: Severočeský		4. Poř. číslo: 2329		

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY



5. Název (označení) památky: Kostel sv. Šimona a Judy a sochy sv. Jana Nepomuckého	7. Ochranné pásmo:
6. Bližší označení umístění památky: čtvrť: čp. ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.: Kostelní nám, sochy před kostelem	8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Orientovaný, jednolodní oběhový, s odsazeným segmentově zakončeným kněžištěm, hranolovou věží, prorůstající tělem stavby při západním průčelí, zděný a omítaný. Stěny rozčleněny lisenovými rámy, nároží okosena. Nároží věže s omítkovou bosáží. Segmentově zaklenutá, rozměrná okna v ostění s lištou, u věže zaklenutá půlkruhově. Valbová střecha s taškami. Na věži stanovitá střecha s lucernou a masivní špičí, plechová krytina. Loď plochostropá s fabiony, kněžiště s českou klenbou a kosečkou - zde stěny s jonskými pilastry. V západní části kružky podklenuta pruskou klenbou. V lodi nástropní malby: Glorifikace Nejs. Trojice, světec a Nejs. Svátosti/J. Kramolín/. Před západním průčelím dvě sochy Jana Nepomuckého. Vlevo ex vysoký hranolový sokl se stěny s obdélnými obrazy s vykrajovanými rohy a silně přesahující římsou. Na deskovitém podnoží světec v kontrapostu pravé nohy, adorující křížifix v náručí. Socha vpravo na bohatě členěném soklu. Na bocích soklu volutové konsoli, přední stěna konvexní, římsa uprostřed mírně prolamovaná vzhůru. Na přední stěně reliéf Zavraždění sv. Václava. Na okrajích římsy putti, mezi nimi na podnoží světec v kontrapostu pravé nohy s křížifixem v náručí, držícím levou rukou, pravici má odtaženou od těla, pohled upřený k nebesům.

10. Časové, slohové a autorské určení:

Postaven na místě starší stavby, zničené po rodní, 1784 - 1785

2. pol. 18. stol., nástěnné malby od J. Kramolína s r. 1785 (střep oltáře)
Levá socha sv. J. Nepomuckého 2. Pol. až poč. 19. stol., pravá pol. 18. stol.

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: Doklad vývoje barokní architektury a sochařství.	15. Odkaz na literaturu: <i>Mittl.-d.-Nordb.- vereines f. Heimforschung</i> UPČ.str.59-60 <i>1744, 1927, 5.3-4.</i>
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: Omítka ve špatném stavu - zvláště u věže. Prává socha sv.J.Hepomuckého značně poškozena povětrnostními vlivy i mechanicky. <i>1985 - omítka opravena</i>	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: KSPROP čn. 27799-800 27831-32
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření: Bonosloužebný.	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): Kr 41 1967
	19. Záznam doplňkových listů: