

1. Obec: Třebušín Osada:	2. Okres: Litoměřice	Hodnota II.	Zachování	Využití
---------------------------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------	---------

II.

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Středočeský

4. Poř. číslo:

2388



5. Název (označení) památky:

Kostel sv. Mikuláše

7. Ochranné pásmo:

6. Blížejší označení umístění památky:

čtvrť:

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

Církev římskokatolická

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Loď sklenutá třemi plackami, oddělenými meziklenebními pásy. Rohy kleneb spuštěny na přízední profilované (odstupňované) pilíře ukončené profilovanými římsami. V západním travé varhanní kruchta tvořená 3 arkádami a spuštěna na dva pilíře. Střední část kruchty ustupuje do pozadí. V ose pod kruchtou půlkruhový vchod do podvěží. Na kruchtě je po každé straně otevřeno po jednom segmentem sklenutém okně. Ke střednímu travé po každé straně přiléhá boční kaple, sklenutá plackou.

Pokr. list 2

10. Časové, slohové a autorské určení:

**Kostel z r. 1710 O. Broggio
kaple z r. 1724**

11. Památkové movité zařízení:



ELS

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: Umělecko historicky velmi cenná barokní architektura, dílo O. Broggia z poč. 18. stol. Kaple u kostela velmi kvalitní dílo radikálního baroku. Celek je důležitou krajinnou komponenta svým umístěním.	15. Odkaz na literaturu: Ú.P.Č.str.795
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: Omítka opadává, střecha narušena, okna poškozena.	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: KSSPPOP č.n. 29895-96, 29898-99
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření: Relativně málo nákladná oprava by mohla zamezit chátrání	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): J. Neumann-J. Kuthan 1967
	19. Záznam doplňkových listů:

2.list

Třebušín

Okres Litoměřice

Kraj Severočeský

Poř.č.

Kostel sv.Mikuláše

Po obou stranách východního travé lodi boční přístavky, obsahující v přízemí schodiště a v patře emporu otevřenou segmentem sklenutým otvorem do lodi. Pažení empor konvex-konkávně rozvlněna. Triumfální oblouk půlkruhový dosedá na přízední pilíře, ukončené zalamovanými a profilovanými římsami. Východní závěr tvořen chorem sklenutým plackou (po obou stranách jedno segmentem sklenuté okno. Závěr ukončen apsidou (uvnitř zploštělou).

V ose západního průčelí věž, podvěží sklenuté křížovou klenbou, otevřeno do prostoru pod kruchtou půlkruhem sklenutým průchodem. V ose západní stěny vstupní portál lemovaný pilastry, nesoucími segmentový tympanon. Nároží věže lemována pilastry. V 1. patře věže na západní straně segmentem sklenuté okno. Ve 2.patře na každé straně okno obdélné. Ve 3.patře okna sklenutá segmentem. Věž ukončena profilovanou římsou, vždy v ose nahoru vydutou. Pod ní na každé straně věže hodinový ciferník. Věž ukončena bání s lucernou. Věž krytá plechem. Střecha lodi sedlová, krytá taškami. Nad bočními přístavky střechy stanové. Nad chorem osmiboká zvonička s bání, krytou plechem.

Ve východní stěně závěru přiléhá kaple. Boky kaple jsou konkávně prohnuty, nároží okosena. V jižní a severní stěně kaple vždy jedno okno, v podobě trojlistu. Kaple krytá kopulí na každé straně konkávně prohnutou. V ose prohnutí vždy vikýř s oválním okénkem. Kaple ukončena oválnou lucernou. Krytina plech.

