

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:

velmi kvalitní
Doklad ~~vyšetř~~ barokní sakrální architektury

15. Odkaz na literaturu:

památek Benolmice
Matějka, Soupis IV, str. 140 a.
Wirth, Ú.P.Č. str. 420

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

Celkem dobrý

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

KSSFP OP 8.n. *29450*

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

Hlaváčková - květen 1967

19. Záznam doplňkových listů:

Libotenice

Okres Litoměřice

Kraj Severočeský

Poř.č.

Farní kostel sv.Kateřiny
s ohraň zdi a zvonici

Interiér : Jednolodní, s odstupněným pravouhlým presbytářem, po stranách lodi 4 mělké kaplovité výklenky.

hrané valené klenby s lunetami jsou od sebe odděleny dvojicemi pasů spočívajícími na profilované oblamované korunní římse, která je nesena dvojicemi pilastrů s kompositními hlavicemi.

4 okna lodě v přízemí jsou kasulovitého tvaru, s profilovanými rámy v patrech nad římsou a v presbytáři polokruhová jednoduchá okna.

Kruchta spočívá na valené klenbě s lunetami se zábradlím, v jehož střední části je zlacená mřížka.

U hřbitova zvonice - zděná, patrová stavba na čtvercovém půdorysu se stanovou střechou, členěná lisénami a patřvou římsou. V prvním patře 4 okna.