



1. Obec: <u>Chlumčany</u>	2. Okres: Louny	Hodnota III.	Uchování III.	Využití
3. Kraj: severočeský		4. Poř. číslo: 1146.		

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY



5. Název (označení) památky: <i>Kostel sv. Klimenta</i>	7. Ochranné pásmo:
6. Bližší označení umístění památky: osada (čtvrť): čp. ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.: na vyvýšeném místě, uprostřed vsi.	8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Jednoduchá podélná stavba s pravouhlým kněžištěm, které má při pravém boku přístavek pro sakristii. Omítnuté zdi z lánané opuky jsou děleny korintskými pilastry. 6 oken je zakončeno polokruhy. V průčelí nad vchodem stojí hranatá jednopatrová věž, s velmi starým zdivem ve své spodní části. Její barokní cibulovitá bání s lucernou je zakončena kovaným železným křížkem. Vnitřek je zdoben štukovými pilastry s hlavicemi a nástrojnými lisenami. Zděná kruchta na dvou konsolách.

10. Časové, slohové a autorské určení:

Připomínka 1854
Původně gotický ze 14. stol., znovu postaven v r. 1774; barokní.; *věk obnovy 1825*

11. Památkové movité zařízení: Barokní náhrobní kámen a umělecky hodnotné oltáře, kazatelna a kruchta.

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany:

**Příklad umělecky hodnotné barokní architektury, vhodně dokres-
lující vzhled vesnice.**

15. Odkaz na literaturu:

**Dr. B. Matějka: Soupis památek. 1897.
U P Ů Praha 57, str. 248.
*E. Boche: VP Ů II. 1977, p. 504***

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

Zvětralé omítky.

1985 - nutná RO

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

KSSPPOP čn. 8621.

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis:)

Dr. Koutný, 21.1.1965.

19. Záznam doplňkových listů: